


4.2



$$\sum F_x = 0 \dots \dots \dots \theta$$

$$\sum F_y = 0 \quad -F_1 + F_2 + F_3 - F_4 = 0$$

$$-1000 + 3000 + 2000 - F_4 = 0$$


$F_4 = 4000 \text{ N}$

$F_A = |F_1| = 1000 \text{ N}$ *slab / slab*


$F_B = F_2 - F_1 = +2000 \text{ N}$ *solu*

$F_C = F_4 = 4000 \text{ N}$ *solu*


- $F_1 = 1000 \text{ N}$
- $F_2 = 3000 \text{ N}$
- $F_3 = 2000 \text{ N}$
- $F_4 = ?$



4.3



$\alpha = 45^\circ$



$$\frac{F_1}{G} = \cos \alpha$$



$$F_1 = F_2 = G \cdot \cos \alpha =$$


$$= 1000 \cdot \cos 45^\circ = \underline{\underline{707 \text{ N}}}$$

Namabani prutu 1 a 2 je takem (proctym)

4.4


$F = 8000 \text{ N}$





$$\frac{F}{2} = 4000 \text{ N}$$

4.5) $d = 2 \text{ mm}$, $G = 80 \text{ N}$




$$\begin{aligned} \sigma &= \frac{G}{S} = \frac{80}{\frac{\pi d^2}{4}} = \frac{80}{\pi} = 25,46 \text{ [N}\cdot\text{mm}^{-2}] \\ &= 25,46 \text{ MPa} \\ &= \underline{\underline{2,546 \cdot 10^7 \text{ Pa}}} \end{aligned}$$

4.6) $D = 6 \text{ mm}$

$$\begin{aligned} A-A \quad \dots \quad \sigma_{dA} &= \frac{F_A}{\frac{\pi d^2}{4}} = \frac{1000}{28,27} = \underline{\underline{35,37 \text{ MPa}}} \\ B-B \quad \dots \quad \sigma_{dB} &= \frac{F_B}{S} = \frac{2000}{28,27} = \underline{\underline{70,74 \text{ MPa}}} \\ C-C \quad \dots \quad \sigma_{dC} &= \frac{F_C}{S} = \frac{4000}{28,27} = \underline{\underline{141,48 \text{ MPa}}} \end{aligned}$$

4.7) $b = 15 \text{ mm}$, $h = 30 \text{ mm}$, $F = 45 \text{ kN}$

- a) jákí napětí bude v průřezu
- b) jákí bude napětí v místě otvoru $d = 10 \text{ mm}$



$$a) \quad \sigma = \frac{F}{S} = \frac{45 \cdot 10^3}{15 \cdot 30} = \underline{\underline{100 \text{ MPa}}}$$

$$b) \quad \sigma_{\text{max}} = \frac{F}{S_1} = \frac{F}{b(h-d)} = \frac{45 \cdot 10^3}{15(30-10)} = \underline{\underline{150 \text{ MPa}}}$$

4.8] Tahlo složené ze dvou profilů L 80 × 80 × 10 JSN 425310
je. Zahrnutí je tahovou silou F = 270 000 N

$\sigma = ?$

Tah. s = 15,1 cm² = 15,1 · 10² mm²

$\sigma = \frac{F}{2s} = \frac{270\,000}{2 \cdot 15,1 \cdot 10^2} = \underline{\underline{89,4\text{ MPa}}}$


4.9] Sestava obr. 4.6 str. 77

l₁ = 200 mm b = 10 mm h₂ = 16 mm
l₂ = 400 mm h₁ = 50 mm

D = 48 mm, d = 32 mm, D₁ = D₂ = 5 mm, D₃ = 4 mm, D₄ = 10 mm

F = 1000 N

- a) napětí v dřevě sloupku
- b) napětí v průřezu špi 4 a tlak ve stykové ploše
- c) tlak ve styk. ploše sedla piřtu
- d) napětí v průřezu táhla



$F(l_1 + l_2) = F_2 \cdot l_1$
 $F_2 = F \frac{l_1 + l_2}{l_1} = 1000 \frac{200 + 400}{200} = \underline{\underline{3000\text{ N}}}$

a) sloupek 2) napětí $\sigma_d = \frac{F_2}{s} = \frac{F_2}{h_2 \cdot b} = \frac{3000}{16 \cdot 10} = \underline{\underline{18,75\text{ MPa}}}$

b) napětí v špi 4) a tlak ve styk. pl.
 $\sigma = \frac{F_2}{2s} = \frac{F_2}{2 \cdot \frac{\pi D_4^2}{4}} = \frac{2 F_2}{\pi \cdot 10^2} = \frac{2 \cdot 3000}{\pi \cdot 100} = \underline{\underline{19,09\text{ MPa}}}$
 $p = \frac{F_2}{b \cdot D_4} = \frac{3000}{10 \cdot 10} = \underline{\underline{30\text{ MPa}}}$

c) tlak ve styk. pl. sedla
 $p = \frac{F_2}{S_s} = \frac{F_2}{\frac{\pi}{4}(D^2 - d^2)} = \frac{3000}{\frac{\pi}{4}(48^2 - 32^2)} = \underline{\underline{2,98\text{ MPa}}}$

d) napětí v táhle 3)
 $\sigma = \frac{F}{S_t} = \frac{F}{\frac{\pi D_3^2}{4}} = \frac{4 \cdot 1000}{\pi \cdot 4^2} = \underline{\underline{79,57\text{ MPa}}}$

4.10 | Kruh. pátka $d_0 = 20 \text{ mm}$ a délka $l_0 = 1 \text{ m}$.
Po zatížení $F = 130\,000 \text{ N}$ má délku $l = 1,002 \text{ m}$

Urči: a) velikost napětí
b) celk. prodloužení
c) poměrné prodl. pátka

$$a) \quad \sigma = \frac{F}{S} = \frac{F}{\frac{\pi d_0^2}{4}} = \frac{4 \cdot 130\,000}{\pi \cdot 20^2} = \underline{\underline{413,8 \text{ MPa}}}$$

$$b) \quad \Delta l = l - l_0 = 1002 - 1000 = \underline{\underline{2 \text{ mm}}}$$

$$c) \quad \varepsilon = \frac{\Delta l}{l_0} = \frac{2}{1000} = \underline{\underline{0,002}}$$

4.11 | $\sigma_{kt} = ?$ $\sigma_{pt} = ?$ $2d \times s_0 = 28 \times 12 \text{ mm}$

3 diagramu $F_k = 9,3 \cdot 10^4 \text{ N}$

$F_p = 17 \cdot 10^4 \text{ N}$

$$\sigma_{kt} = \frac{F_k}{S_0} = \frac{9,3 \cdot 10^4}{28 \cdot 12} = \underline{\underline{276 \text{ MPa}}}$$

$$\sigma_{pt} = \frac{F_p}{S_0} = \frac{17 \cdot 10^4}{28 \cdot 12} = \underline{\underline{506 \text{ MPa}}}$$

4.12 | NE

4.13 | Třís 1 ... s_0, l_1 $F_1 = F_2$ $l_{01} = 600 \text{ mm}$; $l_1 = 609 \text{ mm}$
Třís 2 ... s_0, l_2 $l_{02} = 1000 \text{ mm}$; $l_2 = 1010 \text{ mm}$

Urči rozdíl ε %

$$\varepsilon_1 = \frac{l_1 - l_{01}}{l_{01}} = \frac{609 - 600}{600} = \underline{\underline{0,015}} \quad \varepsilon_1 = 1,5\%$$

$$\varepsilon_2 = \frac{l_2 - l_{02}}{l_{02}} = \frac{1010 - 1000}{1000} = \underline{\underline{0,01}} \quad \varepsilon_2 = 1,0\%$$

Rozdíl je 0,5%

4.14

$$d_0 = 20 \text{ mm}, l_0 = 200 \text{ mm}$$

$$\delta = ?$$

$$d = 11,8 \text{ mm}, l = 260 \text{ mm}$$

$$\psi = ?$$

$$\delta = \frac{l - l_0}{l_0} \cdot 100 = \frac{260 - 200}{200} \cdot 100 = 30\%$$

$$\psi = \frac{S_0 - S}{S_0} = \frac{\frac{\pi}{4} (S_0^2 - S^2)}{\frac{\pi}{4} S_0^2} \cdot 100 = \frac{20^2 - 11,8^2}{20^2} \cdot 100 = 65,2\%$$

4.15

 $\delta = ?$ z diagramu obr. 4.7 str. 78

$$\Delta l = \frac{1}{35} \text{ mm}; l_0 = 120 \text{ mm}$$

$$\delta = \frac{\Delta l}{l_0} \cdot 100 = \frac{\frac{1}{35}}{120} \cdot 100 = 1,66\%$$

4.16

 Krátký prut $d = 20 \text{ mm}$; $\sigma_{Pd} = 1300 \text{ MPa}$ $F = ?$ když se
 rovná roztáh.

$$F = \sigma_{Pt} \cdot S = \sigma_{Pt} \frac{\pi d^2}{4} = 1300 \frac{\pi \cdot 20^2}{4} = 408393 \text{ N}$$

4.17

 Dlouhý kruhový průřez $l = 800 \text{ mm}$

$$\Delta l = ? \quad \text{když napětí v těle} \sigma_t = 60 \text{ MPa}$$

$$\varepsilon = ? \quad \text{a } E = 2,1 \cdot 10^5 \text{ MPa}$$

$$\sigma = E \cdot \varepsilon \rightarrow \varepsilon = \frac{\sigma}{E} = \frac{60}{2,1 \cdot 10^5} = 28,57 \cdot 10^{-5} = 0,00285$$

$$\varepsilon = \frac{\Delta l}{l_0} \rightarrow \Delta l = \varepsilon \cdot l_0 = 0,00285 \cdot 800 = 2,28 \text{ mm}$$

4.18

Mísi modul pružnosti v tahu z diagr. obr. 4.7 str. 78

$$F_u = 8,5 \cdot 10^4 \text{ N}$$

$$S_0 = 336 \text{ mm}^2$$

$$\Delta l = \frac{5}{35} = 0,14285 \text{ mm}$$

$$\varepsilon = \frac{\Delta l}{l_0} = \frac{0,14285}{120} = 1,1904 \cdot 10^{-3}$$

$$\sigma_u = \frac{F_u}{S_0} = \frac{8,5 \cdot 10^4}{336} = 252,9 \text{ MPa}$$

$$\sigma = E \cdot \varepsilon$$

$$E = \frac{\sigma_u}{\varepsilon} = \frac{252,9}{1,1904 \cdot 10^{-3}} = 212449,5 \text{ MPa} = 2,124 \cdot 10^5 \text{ MPa}$$


4.19

Tablo obdelníkové $b_0 = 5 \text{ mm}$, $h_0 = 60 \text{ mm}$, $l_0 = 1,2 \text{ m}$
 Při zatížení silou F je $\Delta l = 0,6 \text{ mm}$; $E = 2,0 \cdot 10^5 \text{ MPa}$
 $F = ?$

$$\sigma = E \cdot \epsilon = E \frac{\Delta l}{l_0} = 2,0 \cdot 10^5 \frac{0,6}{1200} = \underline{100 \text{ MPa}}$$

$$F = \sigma \cdot s_0 = 100 \cdot b_0 h_0 = 100 \cdot 5 \cdot 60 = \underline{30000 \text{ N}}$$

4.20



$F = ?$ k oddálení oddílů,
 ať bylo možné vložit křeslo
 $l = 200,2 \text{ mm}$
 Původní vzdálenost $l_0 = 200 \text{ mm}$
 $d_0 = 10 \text{ mm}$... $E = 2,0 \cdot 10^5 \text{ MPa}$

$$\Delta l = l - l_0 = 200,2 - 200 = 0,2 \text{ mm}$$


$$\epsilon = \frac{\Delta l}{l_0} = \frac{0,2}{200} = 0,001$$

$$\sigma = \frac{F}{2s_0} = E \cdot \epsilon \implies F = E \epsilon 2s_0 = E \cdot \epsilon \cdot 2 \frac{\pi d_0^2}{4} =$$

$$= E \epsilon \frac{\pi}{2} d_0^2 = 2,0 \cdot 10^5 \cdot 0,001 \cdot \frac{\pi}{2} \cdot 10^2 =$$

$$= 31400 \text{ N} = \underline{31,4 \text{ kN}}$$

4.21



$F_1 = 32 \text{ kN}$, $F_2 = 28 \text{ kN}$; $F_3 = ?$

$E = 2,1 \cdot 10^5 \text{ MPa}$ Superpovice

$a = 600 \text{ mm}$

$b = 800 \text{ mm}$

$d = 20 \text{ mm}$

$$F_3 = F_1 + F_2 = 32 + 28 = \underline{60 \text{ kN}}$$

$$\sigma_I = \frac{F_1}{s_0} = \frac{F_1}{\frac{\pi d^2}{4}} = \frac{4 F_1}{\pi d^2} = \frac{4 \cdot 32000}{\pi \cdot 20^2} = 101,85$$

$$\sigma_{II} = \frac{F_2}{s_0} = \frac{4 F_2}{\pi d^2} = \frac{4 \cdot 28000}{\pi \cdot 20^2} = 89,12 \text{ MPa}$$

$$A-A \dots \sigma_A = \sigma_I + \sigma_{II} = 101,85 + 89,12 = \underline{190,97 \text{ MPa}}$$

$$B-B \dots \sigma_B = \sigma_{II} = \underline{89,12 \text{ MPa}}$$

4.21 | Pókrasováni

$$\text{I} \dots \sigma_{\text{I}} = E \varepsilon_{\text{I}} \Rightarrow \varepsilon_{\text{I}} = \frac{\sigma_{\text{I}}}{E} = \frac{101,85}{2,1 \cdot 10^5} = 4,85 \cdot 10^{-4}$$


$$\varepsilon_{\text{I}} = \frac{\Delta l_{\text{I}}}{l_0} \Rightarrow \Delta l_{\text{I}} = \varepsilon l_0 = 4,85 \cdot 10^{-4} (a+b) = 4,85 \cdot 10^{-4} (600+800) = \underline{\underline{0,679 \text{ mm}}}$$

$$\text{II} \dots \sigma_{\text{II}} = E \cdot \varepsilon_{\text{II}} \Rightarrow \varepsilon_{\text{II}} = \frac{\sigma_{\text{II}}}{E} = \frac{89,12}{2,1 \cdot 10^5} = 4,243 \cdot 10^{-4}$$

$$\Delta l_{\text{II}} = \varepsilon_{\text{II}} l_a = 4,243 \cdot 10^{-4} \cdot 600 = \underline{\underline{0,254 \text{ mm}}}$$

$$\Delta l = \Delta l_{\text{I}} + \Delta l_{\text{II}} = 0,679 + 0,254 = \underline{\underline{0,933 \text{ mm}}}$$

4.22 |



$$F = 40\,000 \text{ N}$$

$$E = 2,0 \cdot 10^5 \text{ MPa}$$

$$d_1 = 40 \text{ mm}, l_{01} = 400 \text{ mm}$$

$$d_2 = 20 \text{ mm}, l_{02} = 800 \text{ mm}$$

$$\Delta l_{\text{celk}} = ? \quad \text{superpócke}$$

$$\Delta l_{\text{celk}} = \Delta l_1 + \Delta l_2$$

$$\sigma_1 = \frac{F}{s_1} = \frac{F}{\frac{\pi}{4} d_1^2} = \frac{4F}{\pi d_1^2} = \frac{4 \cdot 40\,000}{\pi \cdot 40^2} = 31,8 \text{ MPa}$$

$$\sigma = E \varepsilon \rightarrow \varepsilon_1 = \frac{\sigma_1}{E} = \frac{31,8}{2 \cdot 10^5} = 1,59 \cdot 10^{-4}$$

$$\Delta l_1 = \varepsilon_1 l_{01} = 1,59 \cdot 10^{-4} \cdot 400 = \underline{\underline{0,0636 \text{ mm}}}$$

$$\sigma_2 = \frac{F}{s_2} = \frac{4F}{\pi d_2^2} = \frac{4 \cdot 40\,000}{\pi \cdot 20^2} = 127,3 \text{ MPa}$$

$$\varepsilon_2 = \frac{\sigma_2}{E} = \frac{127,3}{2 \cdot 10^5} = 6,365 \cdot 10^{-4}$$

$$\Delta l_2 = \varepsilon_2 l_{02} = 6,365 \cdot 10^{-4} \cdot 800 = \underline{\underline{0,5092 \text{ mm}}}$$

$$\Delta l_{\text{celk}} = \Delta l_1 + \Delta l_2 = 0,0636 + 0,5092 = \underline{\underline{0,5728 \text{ mm}}}$$

4.23

Tyč ocelová a mosadźná ϕ se stejnou délkou ložířovány tak síla F stejřně a řže se prodlouží o stejřně Δl


$d_{o2} = ?$, mosadźná řže
 $d_{o1} = 2 \text{ mm}$ ocel řže

$E_{cu} = 1,18 \cdot 10^5 \text{ MPa}$
 $E_{ocel} = 2 \cdot 10^5 \text{ MPa}$

$\sigma_1 = E_0 \cdot \epsilon$
 $\frac{F_1}{S_1} = E_0 \cdot \epsilon$
 $\epsilon = \frac{F}{E_0 S_1}$

$\sigma_2 = E_{cu} \cdot \epsilon$
 $\frac{F}{S_2} = E_{cu} \cdot \epsilon$
 $\epsilon = \frac{F}{E_{cu} S_2}$

$\epsilon_1 = \epsilon_2$ ře vřadání
 $F_1 = F_2 = F$




$\frac{F}{E_0 S_1} = \frac{F}{E_{cu} S_2} \dots E_{cu} S_2 = E_0 S_1$
 $E_{cu} \frac{\pi}{4} d_2^2 = E_0 \frac{\pi}{4} d_1^2$
 $d_2^2 = \frac{E_0 d_1^2}{E_{cu}}$

$d_2 = 2 \sqrt{\frac{2 \cdot 10^5}{1,18 \cdot 10^5}} = 2 \sqrt{\frac{2}{1,18}} =$
 $= 2,6 \text{ mm}$

$d_2 = d_1 \sqrt{\frac{E_0}{E_{cu}}}$

4.24



$E = 2,0 \cdot 10^5 \text{ MPa}$
 $l_o = 100 \text{ mm}$
 $\Delta l = 0,05 \text{ mm}$
 $h_o = 60 \text{ mm}$
 $\Delta h = 0,0093 \text{ mm}$
 $b_o = 3 \text{ mm}$

$\mu = ?$
 $m = ?$
 $\sigma = ?$
 $F = ?$

POZOR - ZNAMATEĽNE ZADANI VE SBRCE

$\epsilon_l = \frac{\Delta l}{l_o} = \frac{0,05}{100} = 5 \cdot 10^{-4}$

$\epsilon_h = \frac{\Delta h}{h_o} = \frac{0,0093}{60} = 1,55 \cdot 10^{-4}$

$\mu = \frac{\epsilon_h}{\epsilon_l} = \frac{5 \cdot 10^{-4}}{1,55 \cdot 10^{-4}} = 0,31$

$m = \frac{1}{\mu} = \frac{1}{0,31} = 3,225$

$\sigma = E \epsilon_l = 2 \cdot 10^5 \cdot 5 \cdot 10^{-4} = 100 \text{ MPa}$

$F = \sigma \cdot S_o = \sigma \cdot b_o \cdot h_o = 100 \cdot 3 \cdot 60 = 18000 \text{ N}$

4.25

Ocel tyč $l_0 = 4\text{ m}$ $\varnothing b_0 = 40\text{ mm}$; $l_0 = 50\text{ mm}$

$F = 200\,000\text{ N}$ prodloužila o $\Delta l = 2\text{ mm}$. úsív:

- a) napětí
- b) změny průměru dělí úseček A a B
- c) proke změny dělí průměru. poměru, kde $\mu = 0,3$

a) $\sigma = \frac{F}{b_0 l_0} = \frac{200\,000}{40 \cdot 50} = \underline{\underline{100\text{ MPa}}}$

b) $\epsilon_z = \frac{\Delta l}{l_0} = \frac{2}{4000} = \underline{\underline{5 \cdot 10^{-4}}}$

$\mu = \frac{\epsilon_x}{\epsilon_z} \Rightarrow \epsilon_x = \epsilon_y = \mu \epsilon_z = 0,3 \cdot 5 \cdot 10^{-4} = \underline{\underline{1,5 \cdot 10^{-4}}}$

c) $\epsilon_x = \frac{\Delta l}{l_0} \Rightarrow \Delta l = \epsilon_x \cdot l_0 = 1,5 \cdot 10^{-4} \cdot 50 = \underline{\underline{7,5 \cdot 10^{-3}\text{ mm}}}$
 $\Delta b = \epsilon_x b_0 = 1,5 \cdot 10^{-4} \cdot 40 = \underline{\underline{6 \cdot 10^{-3}\text{ mm}}}$

4.26

hájlo $\varnothing d_0 = 25\text{ mm}$; $l_0 = 200\text{ mm}$

$d = 24,943\text{ mm}$; $\Delta l = 1,5\text{ mm}$

$\mu = ?$
 $m = ?$

$\epsilon_z = \frac{\Delta l}{l_0} = \frac{1,5}{200} = 7,5 \cdot 10^{-3}$

$\epsilon_x = \frac{\Delta d}{d_0} = \frac{25,00 - 24,943}{25} = 2,28 \cdot 10^{-3}$

$\mu = \frac{\epsilon_x}{\epsilon_z} = \frac{2,28 \cdot 10^{-3}}{7,5 \cdot 10^{-3}} = 0,304$

$m = \frac{1}{\mu} = 3,289$

4.27

$\Delta V = ?$... $E = 2 \cdot 10^5\text{ MPa}$

$\mu = 0,3$
 $\sigma_t = 140\text{ MPa}$

$\Delta V = \epsilon (2\mu - 1)$ $\sigma = E \cdot \epsilon \rightarrow \underline{\underline{\epsilon = \frac{\sigma}{E} = \frac{140}{2 \cdot 10^5} = 7 \cdot 10^{-4}}}$

$\Delta V = 7 \cdot 10^{-4} (2 \cdot 0,3 - 1) = \underline{\underline{-2,8 \cdot 10^{-4}}}$

$\Delta V [\%] = -2,8 \cdot 10^{-4} \cdot 100 = \underline{\underline{0,028\%}}$

4.28 |

Tahvoj diagram obr. 4.7 str. 78

$$A_{def} = ?$$

$$w = ?$$

$$F_u = 85 \text{ kN}$$

$$\Delta l = \frac{5}{35} \text{ mm}$$

$$S_0 = 336 \text{ mm}^2$$


$$l_0 = 120 \text{ mm}$$

3 diagrama.

$$A_{def} = \frac{1}{2} F_u \Delta l = \frac{1}{2} 85000 \frac{5}{35} \cdot 10^{-3} = 6,1 \text{ J}$$

$$w = \frac{A}{V} = \frac{6,1}{0,12 \cdot 336 \cdot 10^{-6}} = 1,51 \cdot 10^5 \text{ J/m}^3 = \underline{\underline{151 \cdot 10^3 \text{ J/m}^3}}$$

4.29 |

Tryb  $h = 40 \text{ mm}$, $b = 30 \text{ mm}$, $l_0 = 2500 \text{ mm}$, $\Delta l = 0,05 \text{ mm}$

$$E = 2,0 \cdot 10^5 \text{ MPa}$$

$$F = ? \quad A_{def} = ?$$

$$\varepsilon = \frac{\Delta l}{l_0} = \frac{0,05}{2500} = 2 \cdot 10^{-4}$$

$$\sigma = E \cdot \varepsilon = 2,0 \cdot 10^5 \cdot 2 \cdot 10^{-4} = 40 \text{ MPa}$$

$$F = \sigma \cdot S = 40 \cdot b \cdot h = 40 \cdot 30 \cdot 40 = \underline{\underline{48000 \text{ N}}}$$

$$A_{def} = \frac{1}{2} F \Delta l = \frac{1}{2} 48000 \cdot 0,05 \cdot 10^{-3} = \underline{\underline{1,26 \text{ J}}}$$

4.30 |

$$\sigma_u = 200 \text{ MPa}; E = 7,2 \cdot 10^4 \text{ MPa}$$

$$w = ? \text{ [J.m}^3\text{]}$$

$$W = \frac{1}{2} \frac{\sigma^2}{E} = \frac{1}{2} \frac{(200 \cdot 10^6)^2 \text{ [Pa]}}{7,2 \cdot 10^4 \cdot 10^6 \text{ [Pa]}} = \underline{\underline{27,7 \cdot 10^4 \text{ J.m}^3}}$$

4.31 |

$$\sigma_u = 240 \text{ MPa}; E = 2 \cdot 10^5 \text{ MPa}$$


$$W = \frac{1}{2} \frac{\sigma^2}{E} = \frac{1}{2} \frac{(240 \cdot 10^6)^2}{2 \cdot 10^5 \cdot 10^6} = \underline{\underline{14,4 \cdot 10^4 \text{ J.m}^3}}$$

Houderraad je u oek wens, red u hink ke
sliding

4.32

$d_0 = ?$
 $l_0 = 1 \text{ m}$

$\bar{\sigma}_t = 100 \text{ MPa}$, $E = 2,0 \cdot 10^5 \text{ MPa}$
 $G = 200 \text{ N}$, $v = 4 \text{ m s}^{-1}$



$$E_k = \frac{1}{2} m v^2 = \frac{1}{2} \frac{G}{g} v^2 = \frac{1}{2} \frac{200}{9,81} \cdot 4^2 = \underline{\underline{163,09 \text{ J}}}$$

$E_k = A \Delta l_f$
 $w_0 = 0$, $w_{max} = \frac{A \Delta l_f}{V}$... $w_s = \frac{A \Delta l_f}{2V}$ (st. lodnica)

$$w = \frac{1}{2} \frac{\bar{\sigma}^2}{E} = \frac{1}{2} \frac{(100 \cdot 10^6)^2}{2 \cdot 10^5 \cdot 10^6} = \underline{\underline{2500 \text{ J} \cdot \text{m}^{-3}}}$$

$$w = \frac{A \Delta l_f}{2V} \Rightarrow \underline{\underline{V}} = \frac{A \Delta l_f}{2w} = \frac{163,09}{2 \cdot 2500} = \underline{\underline{3,2618 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3}}$$

$$V = l \frac{\pi d_0^2}{4}$$

$$d_0 = \sqrt{\frac{4V}{\pi l}} = \sqrt{\frac{4 \cdot 3,2618 \cdot 10^{-3}}{\pi \cdot 1}} = 0,0644 \text{ m}$$

$d_0 = 64,4 \text{ mm}$

4.33

ocel 11340
 min. rez klasa

$\bar{\sigma}_{Dt} = ?$
 statičké
 míjivé
 stědové

$\bar{\sigma}_{kt} = 0,5 \bar{\sigma}_{pt} = 0,5 \cdot 340 = 170 \text{ MPa}$ ($k = 1,7 \div 2$)

$\bar{\sigma}_{Dt I} = \frac{\bar{\sigma}_{kt}}{k} = \frac{170}{(1,7 \div 2)} = \underline{\underline{(85 \div 100) \text{ MPa}}}$


$\bar{\sigma}_{Dt II} = 0,85 (85 \div 100) = \underline{\underline{(72,25 \div 85) \text{ MPa}}}$ $c_{II} = 0,85$

$\bar{\sigma}_{Dt III} = 0,65 (85 \div 100) = \underline{\underline{(55,25 \div 65) \text{ MPa}}}$ $c_{III} = 0,65$

4.34

$\bar{\sigma}_{mac}$, míjivé, $a = \frac{l}{2}$, 10420

$k = 2$
 $c_{II} = 0,85$



$\bar{\sigma}_{Dt} = ?$

$\bar{\sigma}_{pt} = 420 \text{ MPa}$

$\bar{\sigma}_{Dt I} = 0,6 \frac{\bar{\sigma}_{pt}}{k} = 0,6 \frac{420}{2} = 126 \text{ MPa}$

$\bar{\sigma}_{Dt II} = c_{II} \bar{\sigma}_{Dt I} = 0,85 \cdot 126 = \underline{\underline{107,1 \text{ MPa}}}$

4.35

Urši $\bar{\sigma}_{Dt}$, $\bar{\sigma}_{Dd}$, $\bar{\sigma}_{Ps}$ pro ředou litinu 42 24 28
mříživě zotřvené

$$\bar{\sigma}_{Pt} = 280 \text{ MPa} ; c_{II} = 0,75 ; k_2 = 5$$

$$\bar{\sigma}_{DtII} = c_{II} \frac{\bar{\sigma}_{Pt}}{k_2} = 0,75 \frac{280}{5} = \underline{42 \text{ MPa}} \quad \bar{\sigma}_{Dt} = \bar{\sigma}_{Dt}$$

$$\bar{\sigma}_{DdII} = \underline{42 \text{ MPa}} \quad \bar{\sigma}_{Pd} = 3 \bar{\sigma}_{Pt}$$

$$\bar{\sigma}_{DdII} = c_{II} \frac{3 \bar{\sigma}_{Pt}}{k_2} = 0,75 \cdot \frac{3 \cdot 280}{5} = \underline{126 \text{ MPa}}$$

4.36

11 425 ... $\bar{\sigma}_t = 127,6 \text{ MPa}$ v prutu - mříživě zotř. $k = ?$

$$c_{II} = 0,85 ; \bar{\sigma}_{Pt} = 420 \text{ MPa}$$

$$\bar{\sigma}_{kt} = 0,6 \bar{\sigma}_{Pt} = 0,6 \cdot 420 = 252 \text{ MPa}$$

$$\bar{\sigma}_{DtII} = c_{II} \frac{\bar{\sigma}_{kt}}{k} \implies k = c_{II} \frac{\bar{\sigma}_{kt}}{\bar{\sigma}_t} = 0,85 \cdot \frac{252}{127,6} = 1,678$$

$$\underline{k = 1,7}$$

4.37

Typ ϕ $a = ?$ $F = 100 000 \text{ N}$; $\bar{\sigma}_t = 110 \text{ MPa}$

$$S = \frac{F}{\bar{\sigma}_t} = \frac{100 000}{110} = 909 \text{ mm}^2$$

$$S = a^2 \implies a = \sqrt{S} = \sqrt{909} = \underline{30,2 \text{ mm}}$$

proble $\bar{\sigma}_N$ volíme $\phi 32 \times 32 \text{ mm}$

4.38

Litina 42 24 12 na flak $F = 300 \text{ kN}$; $k = 5$

ϕ $d = ?$


v flak $\bar{\sigma}_{Pd} = 353 \text{ MPa}$

$$\bar{\sigma}_{Dd} = \frac{\bar{\sigma}_{Pd}}{k} = \frac{353}{5} = 70,6 \text{ MPa}$$

$$S = \frac{F}{\bar{\sigma}_{Dd}} = \frac{300 \cdot 10^3}{70,6} = 4249,3 \text{ mm}^2$$

$$d = \sqrt{\frac{4S}{\pi}} = \sqrt{\frac{4 \cdot 4249,3}{\pi}} = \underline{73,5 \text{ mm}}$$

4.39



$$p = \frac{G}{S_a} \Rightarrow S_a = \frac{G}{p}$$

$G = 200 \text{ kN}$

$a = ? \quad \square \quad p_{D1} = 1,2 \text{ MPa}$

$b = ? \quad \square \quad p_{D2} = 0,2 \text{ MPa}$

Tihna sa'kladu zanedbat.

$$S_a = a^2 = \frac{G}{p_1} = \frac{200000}{1,2} = 166666 \text{ mm}^2$$


$$a = \sqrt{166666} = \underline{\underline{408 \text{ mm}}}$$

$$S_b = b^2 = \frac{G}{p_2} = \frac{200000}{0,2} = 1000000 \text{ mm}^2$$

$$b = \sqrt{1000000} = \underline{\underline{1000 \text{ mm}}}$$

4.40 Tahle je zatvoreno otvoreni silom $F = 8000 \text{ N}$

Koli'k 11500, $k_1 = 2$



$d = ?$

$h = ?$

$k_1 \text{ i } p_D = 100 \text{ MPa}$

$$\sigma_{Pt} = 500 \text{ MPa} \rightarrow \sigma_{Dt} = \frac{\sigma_{Pt} \cdot 0,6}{k_1} = \frac{500 \cdot 0,6}{2} = 150 \text{ MPa}$$

$$\tau_{Ds} = 0,6 \sigma_{Dt} = 0,6 \cdot 150 = 90 \text{ MPa}$$

$$\tau_{Ds} = \frac{F}{2s} = \frac{F}{2 \cdot \frac{\pi d^2}{4}} = \frac{4F}{2\pi d^2} = \frac{2F}{\pi d^2}$$

$$d = \sqrt{\frac{2F}{\pi \tau_{Ds}}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 8000}{\pi \cdot 90}} \geq 7,52 \text{ mm} \quad \text{volime } \underline{\underline{d = 8 \text{ mm}}}$$


$$s_1 = d \cdot h$$

$$s_1 = d \cdot \frac{h}{2} \cdot 2$$

$$p_D = \frac{F}{s_1} = \frac{F}{d \cdot h}$$

$$h = \frac{F}{p_D d} = \frac{8000}{100 \cdot 8} = \underline{\underline{10 \text{ mm}}}$$

4.44



$$G = 5000 \text{ N}$$

$$11341$$

$$l_1 = 2$$

$$D_1 = 12 \text{ mm}$$

$$M = ?$$

$$d = ?$$

$$d = \frac{1}{2} (D_2 - D_1)$$

$$\sigma_{PE} = 340 \text{ MPa}$$

$$\sigma_{kt} = 0,6 \sigma_{PE}$$

$$\sigma_{DE} = \frac{\sigma_{kt}}{k_1} = \frac{0,6 \sigma_{PE}}{k_1} = \frac{0,6 \cdot 340}{2} = 102 \text{ MPa}$$

$$s_1 = \frac{F}{\sigma_{DE}} = \frac{5000}{102} \doteq 50 \text{ mm}^2$$


$$d_M = \sqrt{\frac{4s_1}{\pi}} = \sqrt{\frac{4 \cdot 50}{\pi}} = 7,98 \text{ mm} \text{ } \approx \text{ } \underline{\underline{M10}}$$

$$\sigma_{DE} = \frac{F}{2s_2} \Rightarrow s_2 = \frac{F}{2\sigma_{DE}} = \frac{5000}{2 \cdot 102} = 24,5 \text{ mm}^2$$

$$d = \sqrt{\frac{4s_2}{\pi}} = \sqrt{\frac{4 \cdot 24,5}{\pi}} = 5,58 \doteq \underline{\underline{5,6 \text{ mm}}}$$

$$D_2 = D_1 + 2d = 12 + 11,2 = \underline{\underline{23,2 \text{ mm}}}$$

4.45



Min. + slonku leveru $d = ?$

$$G_{\max} = 50 \text{ kN}$$

$$11500$$

$$l_1 = 2$$

$$G = 0; G_{\max} \dots C_{II}$$


$$\sigma_{DII} = C_{II} \frac{\sigma_{kt}}{k_1} = C_{II} \frac{0,6 \sigma_{PE}}{k_1} = \frac{0,6 \cdot 500 \cdot 0,85}{2} = 127 \text{ MPa}$$

$$d = \sqrt{\frac{4F}{\pi \sigma_{DII}}} = \sqrt{\frac{4 \cdot 50000}{\pi \cdot 127}} = 22,39 \text{ mm}$$

$$\text{volime } \underline{\underline{d = 23 \text{ mm}}}$$

4.48

Netečný sup zatížen přírůbežem pevnostní sílou (15)
 $F = 10\,000\text{ N}$ je vložen v bronzové pánev; malý
 otáčej. Navrhněte $d_1 = ?$



$d_2 = 40\text{ mm}$

$\sigma_d = ?$

$(p_D = 5,8\text{ MPa})$

$$p_D = \frac{F}{S} = \frac{F}{\frac{\pi}{4}(d_1^2 - d_2^2)}$$



$$p_D \pi (d_1^2 - d_2^2) = 4F$$

$$d_1 = \sqrt{\frac{4F}{p_D \pi} + d_2^2} = \sqrt{\frac{4 \cdot 10\,000}{5,8 \cdot \pi} + 40^2}$$

$d_1 = 61,6\text{ mm}$ volíme $d_1 = 62\text{ mm}$

$$\sigma_d = \frac{F}{S_1} = \frac{10\,000}{\frac{\pi d_1^2}{4}} = \frac{4 \cdot 10\,000}{\pi \cdot 62^2} = \underline{\underline{3,31\text{ MPa}}}$$

4.49



$D_t = 100\text{ mm}; F = 10\,000\text{ N}$
 $D = 50\text{ mm}$
 $d = 10\text{ mm} \dots 11\,500$
 $l = 70\text{ mm}$

$z = 3$
 $p_D = 100\text{ MPa}$

- a) $M_k = ?$
- b) $M_{k1} = ?$ navrhněte kolíček
- c) $p = ?$

Těžké provozní podmínky

a) $M_k = F \frac{D_t}{2} = 10\,000 \cdot 50 = 500\,000\text{ Nmm} = \underline{\underline{500\text{ Nm}}}$

b) $\tau_s = 0,6 \sigma_{Dt} = 0,6 \cdot e_{11} \frac{0,6 \sigma_{Dt}}{l} = 0,6 \cdot 985 \frac{0,6 \cdot 500}{3} = 50\text{ MPa}$


$F_{1b} = s \cdot \tau_D = l d \tau_{Ds} = 70 \cdot 10 \cdot 50 = 35\,000\text{ N}$

$M_{kb} = F_{1b} \cdot \frac{D}{2} = 35\,000 \cdot 25 = 875\,000\text{ Nmm} = \underline{\underline{875\text{ Nm}}}$

c) $F_1 = \frac{M_k}{\frac{D}{2}} = \frac{500\,000}{25} = 20\,000\text{ N}$

$p = \frac{F_1}{S} = \frac{F_1}{\frac{d}{2} l} = \frac{20\,000}{5 \cdot 70} = \underline{\underline{57,1\text{ MPa}}}$
 $p_D = 100\text{ MPa}$
 $p < p_D$
 vyhovuje

4.52



$F = 12\ 000\ \text{N}$
 $11\ 340 ; \bar{\epsilon} = 2$
 $\bar{\sigma}_{Dsv} = 42\ 5522$
 $l = ?$

$\bar{\epsilon}_{Dsv} = 0,65 \bar{\epsilon}_{DZM}$

$\bar{\sigma}_{Dt} = \frac{0,6 \bar{\sigma}_{Pt}}{k} = \frac{0,6 \cdot 340}{2} = 102\ \text{MPa}$

$S = \frac{F}{\bar{\sigma}_{Dt}} = \frac{12\ 000}{102} = 117,6\ \text{mm}^2$

3. Pol. najbliže vzťah 25 x 5 mm

$a = 0,7t = 0,7 \cdot 5 = 3,5\ \text{mm}$

$\bar{\epsilon}_D = 0,6 \bar{\sigma}_{Dt} = 0,6 \cdot 102 = 61,2\ \text{MPa}$

$\bar{\epsilon}_{Dsv} = 0,65 \bar{\epsilon}_{DZM} = 0,65 \cdot 61,2 = 39,8\ \text{MPa}$

$\bar{\epsilon}_s = \frac{F}{2al} \Rightarrow l = \frac{F}{2a \bar{\epsilon}_s} = \frac{12\ 000}{2 \cdot 3,5 \cdot 39,8} = \underline{\underline{43\ \text{mm}}}$

4.53

$t = 2,5\ \text{mm}$ $11\ 340$
 $a = 30\ \text{mm}$ $F = ?$
 $b = 40\ \text{mm}$

$\bar{\epsilon}_s = 0,8 \bar{\sigma}_{Pt} = 0,8 \cdot 340 = 272\ \text{MPa}$

$F = \bar{\epsilon}_s \cdot \sigma \cdot t = \bar{\epsilon}_s \cdot 2(a+b)t = 272 \cdot 2(30+40) \cdot 2,5 = \underline{\underline{95\ 200\ \text{N}}}$

$F_1 = \bar{\epsilon}_s t b = 272 \cdot 2,5 \cdot 40 = \underline{\underline{27\ 200\ \text{N}}}$

$F_2 = \bar{\epsilon}_s t a = 272 \cdot 2,5 \cdot 30 = \underline{\underline{20\ 400\ \text{N}}}$


4.54

$F = ?$ $d = 20\ \text{mm}$; $t = 5\ \text{mm}$ $11\ 370 \dots \bar{\sigma}_{Pt} = 400\ \text{MPa}$

$\bar{\epsilon}_s = 0,8 \cdot 400 = 320\ \text{MPa}$

$F = \sigma \cdot t \cdot \bar{\epsilon}_s = \pi d t \bar{\epsilon}_s = \pi \cdot 20 \cdot 5 \cdot 320 = 100\ 480\ \text{N}$
 $\underline{\underline{= 100\ \text{kN}}}$

4.55



$P_{max} = 12 \text{ kW}; \omega = 12 \text{ s}^{-1}$

$d = ?; 11500; R = 40 \text{ mm}$

$M_k = \frac{P \cdot \omega}{\omega} [\text{Nm}]$



$M_k = \frac{12000}{12} = 1000 \text{ Nm}$

$F = \frac{M_k}{R} = \frac{1000 \cdot 10^3}{40} = 25000 \text{ N}$

$\tilde{\sigma}_s = 0,8 \tilde{\sigma}_{Ps} = 0,8 \cdot 500 = 400 \text{ MPa}$

$\tilde{\sigma}_s = \frac{F}{S} = \frac{F}{\frac{\pi d^2}{4}} \Rightarrow d = \sqrt{\frac{4F}{\pi \tilde{\sigma}_s}} = \sqrt{\frac{4 \cdot 25000}{\pi \cdot 400}} = \underline{\underline{8,92 \text{ mm}}}$

4.56



$t = 5 \text{ mm}; \tilde{\sigma}_{Ps} = 300 \text{ MPa}$

$l_1 = 100 \text{ mm}; R = 30 \text{ mm}; h = 30 \text{ mm}$

$\sin \alpha = \frac{h/2}{R} = \frac{15}{30} \dots \alpha = 30^\circ$

$\alpha_1 = 360 - 2\alpha = 300^\circ$

$\sigma_1 = \frac{\pi d}{360} \cdot 300 = \frac{\pi \cdot 60}{360} \cdot 300 = 157 \text{ MPa}$

$\sigma_c = 2\sigma_1 + 2l = 2(\sigma_1 + l) = 2(157 + 100) = \underline{\underline{514 \text{ MPa}}}$

$F = \tilde{\sigma}_{Ps} \cdot \sigma_c \cdot t = 300 \cdot 514 \cdot 5 = 771000 = \underline{\underline{771 \text{ kN}}}$

4.57

$G = 30000 \text{ N}$

$n = 6$

SN 024322

$i = 19, d = 2,8 \text{ mm}$

$l_0 = 25 \text{ m}; q = 62 \text{ Nm}^{-1}$

$E = 2,1 \cdot 10^5 \text{ MPa}$

$Q = l_0 q = 25 \cdot 62 = 1550 \text{ N}$

$\tilde{\sigma}_{tmax} = \frac{G+Q}{S} = \frac{G+Q}{\frac{\pi d^2}{4}}$

$= \frac{30000 + 1550}{\frac{\pi \cdot 2,8^2}{4} \cdot 6 \cdot 19} = 44,9 \text{ MPa}$

$\sigma = E \epsilon = E \frac{\Delta l}{l_0}$


$\Delta l = \frac{\sigma l_0}{E} = \frac{43,86 \cdot 25000}{2,1 \cdot 10^5} = \underline{\underline{5,22 \text{ mm}}}$

a) $\tilde{\sigma}_{tmax} = ?$

b) $\Delta l = ?$

$\tilde{\sigma}_f = \frac{G+Q}{\frac{\pi d^2}{4}} = \frac{30775}{\frac{\pi \cdot 2,8^2}{4} \cdot 6 \cdot 19} = 43,86 \text{ MPa}$

4.59



$$l_0 = 30 \text{ m}; \quad d_0 = 40 \text{ mm}$$

G - vlastní váha

$$F = 150 \cdot 10^3 \text{ N}; \quad \gamma = 78 \cdot 10^3 \text{ N m}^{-3}$$

$$\Delta l = 18 \text{ mm}$$

$$\text{a) } \sigma_{\max} = ?$$

$$\text{b) } E = ?$$

$$G = V\gamma = \frac{\pi d^2}{4} l_0 \gamma = \frac{\pi 40^2 \cdot 10^{-6}}{4} \cdot 30 \cdot 78 \cdot 10^3 = \\ = \pi \cdot 10 \cdot 40 \cdot 30 \cdot 78 \cdot 10^{-3} = \underline{\underline{2939 \text{ N}}}$$

$$\text{a) } \sigma_{\max} = \frac{F+G}{\frac{\pi d^2}{4}} = \frac{4(150000 + 2939)}{\pi \cdot 40^2} = \underline{\underline{121,3 \text{ MPa}}}$$

$$\text{b) } \sigma = \frac{F + \frac{G}{2}}{\frac{\pi d^2}{4}} = \frac{4(150000 + 1196)}{\pi \cdot 40^2} = \underline{\underline{120,3 \text{ MPa}}}$$

$$E = \frac{\sigma l_0}{\Delta l} = \frac{120,3 \cdot 30000}{18} = 200500 = \underline{\underline{2,005 \cdot 10^5 \text{ MPa}}}$$

4.69

11 353

$\sigma_{PE} = 350 \text{ MPa}$

$D = 200 \text{ mm}$

$p = 5 \text{ MPa}$

$\bar{\sigma}_{kt} = 0,6 \cdot 350$

$\bar{\sigma}_{Dt} = \frac{\bar{\sigma}_{kt}}{k} = \frac{0,6 \cdot 350}{2} = 105 \text{ MPa}$

$t \geq \frac{dp}{2 \bar{\sigma}_{Dt}} = \frac{200 \cdot 5}{2 \cdot 105} = 4,76 \text{ mm}$

$t = 5 \text{ mm}$

4.70

$t = 420^\circ \text{C} \dots 17 255$

$d_1 = 160 \text{ mm}$

$t = 12 \text{ mm}$

$\sigma_{PE} = 600 \div 750 \text{ MPa} \left. \vphantom{\sigma_{PE}} \right\} \text{fab.}$

$\bar{\sigma}_{kt} = 250 \text{ MPa}$

$\bar{\sigma}_{Dt} = \frac{\bar{\sigma}_{kt}}{k_1} = \frac{250}{1,7} = 147 \text{ MPa}$

$p_D = \frac{2 \bar{\sigma}_{Dt} \cdot t}{d} = \frac{2 \cdot 147 \cdot 12}{160} = 7,05 \text{ MPa}$

$\bar{\sigma}_{Dt \text{ 400}} = 47 \text{ MPa}$

4.71

Koule $D = 200 \text{ mm}$ $p_{\min} = 0$ a $p_{\max} = 10 \text{ MPa}$

$\bar{\sigma}_{DII} = c_{II} \frac{0,6 \sigma_{PE}}{k_1} \varphi$

$= 0,85 \frac{0,6 \cdot 440}{2,5} \cdot 0,9 = 80,78 \text{ MPa}$

$t \geq \frac{dp}{4 \bar{\sigma}_{DII}} = \frac{200 \cdot 10}{4 \cdot 80,78} = 6,18 \text{ mm}$

11 444

$k_1 = 2,5$

$\varphi = 0,9$

4.72

11 450

$p = 0,4 \text{ MPa}$

$D = 500 \text{ mm}$

$k_1 = 2$


$\varphi = 0,9$

$\sigma_{PE} = 450 \text{ MPa}$

$\bar{\sigma}_{Dt} = \varphi \frac{\bar{\sigma}_k}{k_1} = 0,9 \frac{0,6 \cdot 450}{2} = 121,5 \text{ MPa}$

$t \geq \frac{dp}{2 \bar{\sigma}_{Dt}} = \frac{500 \cdot 0,4}{2 \cdot 121,5} = 0,823 \text{ mm}$

4.63



$\Delta t = ?$
 $\sigma_D = 50,62 \text{ MPa}$
 $E = 2,05 \cdot 10^5 \text{ MPa}$
 $\alpha = 12 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$
 $\sigma = E \alpha \Delta t$
 $\Delta t = \frac{\sigma}{E \alpha} = \frac{50,62}{2,1 \cdot 10^5 \cdot 12 \cdot 10^{-6}} = \underline{\underline{20,4^\circ \text{C}}}$

4.64


$l_0 = 600 \text{ mm}$ $t_1 = 20^\circ \text{C}$
 $\sigma = ?$ $t_2 = 100^\circ \text{C}$

$\sigma_d = E \alpha \Delta t = 2,1 \cdot 10^5 \cdot 16,7 \cdot 10^{-6} \cdot 80 =$
 $\underline{\underline{280,56 \text{ MPa}}}$

$\sigma_{kt} = 200 \text{ MPa}$
 $E = 2,1 \cdot 10^5 \text{ MPa}$
 $\alpha = 16,7 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$

$\sigma_d > \sigma_{kt}$ — pr vzeladnuti' pe de l'la 3005m'.

4.65



$l_0 = 30 \text{ m}$ $t_1 = 25^\circ \text{C}$
 $\Delta l = ?$ $t_2 = -15^\circ \text{C}$


$F = ?$ $E = 2,1 \cdot 10^5 \text{ MPa}$
 $\sigma = ?$ $\alpha = 12 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$
 $\Delta t = ?$

$\sigma = E \alpha \Delta t = 2,1 \cdot 10^5 \cdot 12 \cdot 10^{-6} \cdot 40 =$
 $\underline{\underline{100,8 \text{ MPa}}}$

$\Delta l = l_0 \alpha \Delta t = 30000 \cdot 12 \cdot 10^{-6} \cdot 40 = \underline{\underline{14,4 \text{ mm}}}$


$F = \sigma_s = \sigma \pi (d+4) \cdot 4 = 100,8 \cdot \pi \cdot 84 \cdot 4 = \underline{\underline{106348 \text{ N}}}$

4.66



$d = 80 \text{ mm}$ $s_0 = ?$
 $s = 300 \text{ mm}$
 $\sigma_t = 120 \text{ MPa}$ $F = ?$
 $b = 40 \text{ mm}$
 $h = 160 \text{ mm}$
 $E = 2,0 \cdot 10^5 \text{ MPa}$
 $\sigma_{os} = 98,1 \text{ MPa}$

4.76) Zjisti polohu težište $y_0 = ?$



- $b_1 = 340 \text{ mm}$
- $h_1 = h_3 = 100 \text{ mm}$
- $b_2 = 80 \text{ mm}$
- $h_2 = 450 \text{ mm}$
- $b_3 = 480$

$$S_1 = b_1 h_1 = 340 \cdot 100 = 3,4 \cdot 10^4 \text{ mm}^2$$

$$S_2 = b_2 h_2 = 80 \cdot 450 = 3,6 \cdot 10^4 \text{ mm}^2$$

$$S_3 = b_3 h_3 = 480 \cdot 100 = 4,8 \cdot 10^4 \text{ mm}^2$$

$$\underline{11,8 \cdot 10^4 \text{ mm}^2}$$

Stat. moment


$$S_1 \cdot y_1 + S_2 \cdot y_2 + S_3 \cdot y_3 = S \cdot y_0$$

$$y_0 = \frac{S_1 y_1 + S_2 y_2 + S_3 y_3}{S} = \frac{3,4 \cdot 6 + 3,6 \cdot 3,25 + 4,8 \cdot 0,5}{11,8} =$$

$$= \frac{20,4 + 11,7 + 2,4}{11,8} = 2,92 \text{ dm} = \underline{\underline{292 \text{ mm}}}$$

4.77) Čtverec $b = 120 \text{ mm}$ $J = ?$

- a) k ose x_T
- b) k ose x_1
- c) k ose y_T



a) $J_x = \frac{b^2}{12} = \frac{120^4}{12} = 17280000 = \underline{\underline{1728 \cdot 10^4 \text{ mm}^4}}$

b) $J_{x_1} = J_x + S a^2 = 1728 \cdot 10^4 + 120^2 \cdot 60^2 = 1728 \cdot 10^4 + 5184 \cdot 10^4 = \underline{\underline{6912 \cdot 10^4 \text{ mm}^4}}$

c) $J_x = J_y = \underline{\underline{1728 \cdot 10^4 \text{ mm}^4}} \quad \Sigma \Delta S y^2 = \Sigma \Delta S x^2 \dots x=y$

4.78) $\phi 17$ J_x, J_p, j'


$$J_p = \frac{\pi}{32} d^4 = \frac{\pi}{32} 17^4 = \underline{\underline{8199,6 \text{ mm}^4}}$$

$$J_x = \frac{J_p}{2} = \frac{8199,6}{2} = \underline{\underline{4099,8 \text{ mm}^4}}$$

$$S = \frac{\pi d^2}{4} = \frac{\pi \cdot 17^2}{4} = \underline{\underline{226,9 \text{ mm}^2}}$$

$$j' = \sqrt{\frac{J_x}{S}} = \sqrt{\frac{4099,8}{226,9}} = \underline{\underline{4,25 \text{ mm}}}$$

4.79



S □ a □ je slepna

□ b = 120 mm

□ $\frac{b}{2}$; h = 2b

a) $J_x = ?$

$J_y = ?$

b) pomer momentu ?


a) $J_{x\phi} = J_{y\phi} = \frac{b^4}{12} = \frac{120^4}{12} = 1728 \cdot 10^4 \text{ mm}^4$

$J_{x\psi} = \frac{\frac{b}{2} h^3}{12} = \frac{60 \cdot 240^3}{12} = 6912 \cdot 10^4 \text{ mm}^4$

$J_{y\psi} = \frac{26 \cdot (\frac{b}{2})^3}{12} = \frac{240 \cdot 60^3}{12} = 432 \cdot 10^4 \text{ mm}^4$

b) $\beta = \frac{J_{x\phi}}{J_{x\psi}} = \frac{1728 \cdot 10^4}{6912 \cdot 10^4} = 0,25 = \frac{1}{4}$

4.80



$S_1 = S_2 = S$

$S = 12,56 \cdot 10^2 \text{ mm}^2$

$D_1 = 40 \text{ mm}$

$D_2 = 50 \text{ mm}$

$d_2 = 30 \text{ mm}$

$J_\beta = ?$

$J_x = ?$

$\beta = ?$

$J_{p\bullet} = \frac{\pi}{32} D_1^4 = \frac{\pi}{32} 40^4 = 25,12 \cdot 10^4 \text{ mm}^4$

$J_x = J_y = \frac{J_{p\bullet}}{2} = 12,56 \cdot 10^4 \text{ mm}^4$

$J_{p\circ} = \frac{\pi}{32} (D_2^4 - d_2^4) = \frac{\pi}{32} (50^4 - 30^4) = 53,3 \cdot 10^4 \text{ mm}^4$

$J_{x\circ} = \frac{J_{p\circ}}{2} = 26,65 \cdot 10^4 \text{ mm}^4$

$\beta = \frac{J_{p\bullet}}{J_{p\circ}} = \frac{25,12 \cdot 10^4}{53,3 \cdot 10^4} = 0,4715 \dots \frac{1}{2,12}$

4.81




$b_1 = 100 \text{ mm}$
 $h_1 = 200 \text{ mm}$
 $c = 20 \text{ mm}$

$$J_x = \frac{b_1 h_1^3 - b_2 h_2^3}{12} = \frac{100 \cdot 200^3 - 60 \cdot 160^3}{12} = \underline{\underline{5542,10 \text{ mm}^4}}$$

$$J_y = \frac{b_1^3 h_1 - b_2^3 h_2}{12} = \frac{100^3 \cdot 200 - 60^3 \cdot 160}{12} = \underline{\underline{1654,4 \cdot 10 \text{ mm}^4}}$$

4.82




$b = 50 \text{ mm}$
 $h = 100 \text{ mm}$
 $b_1 = 42 \text{ mm}$
 $h_1 = 84 \text{ mm}$

$$J_x = \frac{b h^3 - b_1 h_1^3}{12} = \frac{50 \cdot 100^3 - 42 \cdot 84^3}{12}$$

$$= \underline{\underline{209,2 \cdot 10^4 \text{ mm}^4}}$$

4.83



$t = 2 \text{ mm}$
 $l = 160 \text{ mm}$
 $b = 40 \text{ mm}$
 $h = 4t$

$a = 42 \text{ mm}$
 $a_1 = 38 \text{ mm}$


$$J_{x_1} = \frac{b h^3}{12} = \frac{40 \cdot 8^3}{12} = \underline{\underline{1706,6 \text{ mm}^4}}$$

$$J_{x_2} = \frac{a^4 - a_1^4}{12} = \frac{42^4 - 38^4}{12} = \underline{\underline{85546,6 \text{ mm}^4}}$$

$$\beta = \frac{J_{x_1}}{J_{x_2}} = \frac{1706,6}{85546,6} = \underline{\underline{0,02}} \dots \underline{\underline{\frac{1}{50}}}$$

4.84


Které ze tří momentů 1, 2, 3 k ose x_T a y_T jsou stejné? (25)



Kvadr. moment k ose x_T je u 1, 2, 3 stejný
 y_T není ani u jednoho stejný

4.85

Zjistí kvadr. moment profilu I 30 k ose x_T
 a dále kvadr. moment, když bude vyvrtán otvor $\phi D = 160$ mm




ČSN 42 5550 ST 403

a) $J_x = 9800 \cdot 10^4 \text{ mm}^4$

b) $J_{x_D} = J_x - \frac{bh^3}{12} = 9800 \cdot 10^4 - \frac{10,8 \cdot 160^3}{12} = 10^7 (9800 - 368,64) = 9431,36 \cdot 10^4 \text{ mm}^4$

4.86



$J_x = ?$ $d = 100 \text{ mm}$

$J_y = ?$

$J_{x_K} = \frac{\pi d^4}{64} = \frac{\pi}{64} (10^2)^4 = 0,049 \cdot 10^8 = 490 \cdot 10^4 \text{ mm}^4$

$J_{x_0} = \frac{bh^3}{12} = \frac{25 \cdot 50^3}{12} = 26,04 \cdot 10^4$

$J_x = J_{x_K} - J_{x_0} = 10^4 (490 - 26,04) = 463,96 \cdot 10^4 \text{ mm}^4$

$J_{y_0} = \frac{hb^3}{12} = \frac{50 \cdot 25^3}{12} = 6,51 \cdot 10^4 \text{ mm}^4$

$J_y = J_{y_K} - J_{y_0} = 10^4 (490 - 6,51) = 483,49 \cdot 10^4 \text{ mm}^4$ $J_{y_K} = J_{x_K}$


4.87

Vypočítá kráčov. moment ploch 1, 2, 3 k minimální ose x

26

$$R = 20 \text{ mm}, c_1 = 50 \text{ mm}, b_2 = 40 \text{ mm}, h_2 = 30 \text{ mm}, c_2 = 20 \text{ mm}, b_3 = 30 \text{ mm}$$

$$h_3 = c_2 = 20 \text{ mm}$$



① Plocha ST

$$y_1 = 0,42R = 0,42 \cdot 20 = 8,4 \text{ mm}$$

$$a_1 = c_1 + y_1 = 50 + 8,4 = 58,4 \text{ mm}$$

$$J_{x_1} = \frac{1}{2} \frac{\pi d^4}{64} = \frac{1}{2} \frac{\pi \cdot 40^4}{64} = 62800 \text{ mm}^4$$

$$J_{x_{T_1}} = J_{x_1} - S_1 y_1^2 = 62800 - 628 \cdot 8,4^2 = 18488 \text{ mm}^4$$

$$S_1 = \frac{1}{2} \pi \frac{d^2}{4} = \frac{1}{8} \pi \cdot 40^2 = 628 \text{ mm}^2$$

$$J_x = J_{x_{T_1}} + S_1 a_1^2 = 18488 + 628 \cdot 58,4^2 = 216,03 \cdot 10^4 \text{ mm}^4$$

②


$$J_{x_{T_2}} = \frac{b_2 h_2^3}{12} = \frac{40 \cdot 30^3}{12} = 90000 \text{ mm}^4$$

$$S_2 = b_2 h_2 = 40 \cdot 30 = 1200 \text{ mm}^2$$

$$a_2 = c_2 + \frac{h_2}{2} = 20 + 15 = 35 \text{ mm}$$

$$J_x = J_{x_{T_2}} + S_2 a_2^2 = 90000 + 1200 \cdot 35^2 = 1560000 = 156 \cdot 10^4 \text{ mm}^4$$

③



$$z \text{ dot } h, \quad a = \frac{h}{3} \frac{z_1 + 2z_2}{z_1 + z_2} = \frac{20}{3} \frac{40 + 2 \cdot 30}{40 + 30} = 9,523 \text{ mm}$$


$$a_3 = 20 - 9,523 = 10,477 \text{ mm}$$

$$S_3 = h \frac{z_1 + z_2}{2} = 20 \frac{40 + 30}{2} = 700 \text{ mm}^2$$

$$J_{x_T} = \frac{h^3}{36} \frac{z_1^2 + 4z_1 z_2 + z_2^2}{z_1 + z_2} = \frac{20^3}{36} \frac{40^2 + 4 \cdot 40 \cdot 30 + 30^2}{40 + 30} = 23171 \text{ mm}^4$$

$$J_x = J_{x_T} + S_3 a_3^2 = 23171 + 700 \cdot 10,477^2 = 10 \cdot 10^4 \text{ mm}^4$$

4.88



N'daje jom 3 ps. 4.87

$J_{XT} = ?$

$J_X = J_{XT} + S a_0^2$

$J_{XT} = J_X - S a_0^2$

$a_0 = ?$


$S = S_1 + S_2 + S_3 = 628 + 1200 + 700 = 2528 \text{ mm}^2$

$a_0 = \frac{S_1 a_1 + S_2 a_2 + S_3 a_3}{S} = \frac{628 \cdot 58,4 + 1200 \cdot 35 + 700 \cdot 10,47}{2528} = 34,02 \text{ mm}$

$J_{Xc} = J_{X1} + J_{X2} + J_{X3} = 10^4 (216,03 + 156 + 10) = 382,03 \cdot 10^4 \text{ mm}^4$

$J_{XT} = J_{Xc} - S a_0^2 = 382,03 \cdot 10^4 - 2528 \cdot 34^2 = 89,83 \cdot 10^4 \text{ mm}^4$

4.89



L 50x50x6 δSN 42 55 41

$b_1 = 12 \text{ mm}$

$h_1 = 100 \text{ mm}$

$J_{XT} = ?$

$J_{YT} = ?$

ST 401

$l = 14,4 \text{ mm}$

$S_1 = 569 \text{ mm}^2$

$J_X = 12,88 \cdot 10^4 \text{ mm}^4$

$S_2 = b \cdot h = 12 \cdot 100 = 1200 \text{ mm}^2$

$a_0 = \frac{2 \cdot S_1 \cdot l + S_2 \cdot \frac{h}{2}}{S} = \frac{2 \cdot 569 \cdot 14,4 + 1200 \cdot 50}{2338} = 32,67 \text{ mm}$

$S = S_1 + S_2 = 569 + 1200 = 2338 \text{ mm}^2$

$J_{XT1} = (J_{X1} + S_1 a^2) 2 = 2 (12,88 \cdot 10^4 + 569 \cdot 18,27^2) = 2 (12,88 \cdot 10^4 + 18,99 \cdot 10^4) = 63,74 \cdot 10^4 \text{ mm}^4$

$a = a_0 - l = 32,67 - 14,4 = 18,27 \text{ mm}$

$J_{XT2} = \frac{b h^3}{12} + S_2 \left(\frac{h}{2} - a_0\right)^2 = \frac{12 \cdot 100^3}{12} + 1200 \cdot 17,33^2 = 136,08 \cdot 10^4 \text{ mm}^4$


$J_{XT} = J_{XT1} + J_{XT2} = 63,74 \cdot 10^4 + 136,08 \cdot 10^4 = 199,7 \cdot 10^4 \text{ mm}^4$

$J_X = J_{XT} + S a_0^2 = 199,7 \cdot 10^4 + 2338 \cdot 32,67^2 = 449,2 \cdot 10^4 \text{ mm}^4$

4.90 |

Vzítí vzdálenost mezi osami 2 profilů U 18 S-N 42 55 70
 ať $J_x = J_y$? $c = ?$

(28)



ST 404

$$J_{xT} = 1350 \cdot 10^4 \text{ mm}^4$$

$$S_u = 2800 \text{ mm}^2$$

$$e_1 = ?$$

$$J_{yT} = 114 \cdot 10^4 \text{ mm}^4$$

$$W_y = 22,4 \cdot 10^3 \text{ mm}^3$$

$$W_y = \frac{J_y}{e} \Rightarrow e_2 = \frac{J_y}{W_y} = \frac{114 \cdot 10^4}{22,4 \cdot 10^3} = 50,9 \text{ mm}$$

$$e_1 = b - e_2 = 70 - 50,9 = 19,1 \text{ mm}$$

$$J_{xTC} = 2 J_{xT} = 2 \cdot 1350 \cdot 10^4 = \underline{2700 \cdot 10^4 \text{ mm}^4}$$

$$J_{yTC} = 2 (J_y + s a^2) \quad a = \frac{c}{2} + e_1$$

$$J_{xTC} = J_{yTC} = 2 (J_y + s a^2)$$

$$\frac{J_{xTC}}{2} = J_y + s a^2$$

$$\frac{J_{xTC}}{2} - J_y = s a^2$$

$$a = \sqrt{\frac{J_{xTC} - J_y}{s}} = \sqrt{\frac{(\frac{2700}{2} - 114) \cdot 10^4}{2800}} = 10^2 \cdot 0,664 = \underline{66,4 \text{ mm}}$$


$$\underline{c} = 2(a - e_1) = 2(66,4 - 19,1) = \underline{94,6 \text{ mm}}$$

4.91]

Sroškov. dutý profil $t_1 = 10 \text{ mm}$; $t_2 = 20 \text{ mm}$, $b = 300$, $h = 400$

29

$$J_{xc} = ?$$



$$h_1 = h - 2t_2 = 400 - 2 \cdot 20 = 360 \text{ mm}$$

$$a = \frac{h}{2} - \frac{t_2}{2} = 200 - 10 = 190 \text{ mm}$$

$$\textcircled{1} J_{XT_1} = \frac{2t_1 h_1^3}{12} = \frac{20 \cdot 360^3}{12} = 7776 \cdot 10^4 \text{ mm}^4$$

$$\textcircled{2} J_{XT_2} = 2(J_x + Sd^2)$$

$$J_x = \frac{b \cdot t_2^3}{12} = \frac{300 \cdot 20^3}{12} = 20 \cdot 10^4 \text{ mm}^4$$

$$J_{XT_2} = 2(20 \cdot 10^4 + 6000 \cdot 190^2) = 2(20 + 21660) \cdot 10^4 = 43360 \cdot 10^4 \text{ mm}^4$$

$\left. \begin{aligned} S &= b \cdot t_2 = 300 \cdot 20 = \\ &= 6000 \text{ mm}^2 \end{aligned} \right\}$


$$\underline{J_{xc}} = J_{XT_1} + J_{XT_2} = (7776 + 43360) \cdot 10^4 = \underline{\underline{51136 \cdot 10^4 \text{ mm}^4}}$$

4.92

$c = 40 \text{ mm}$

① ... $\mu 100$ ② ... $\mu 200$

(30)



ST 404

a) $J_{X_T} = ?$

b) $J_{Y_T} = ?$

a) $J_{X_T} = 2J_{x_1} + 2(J_{y_2} + s_2 a_2^2)$

$J_{x_1} = 206 \cdot 10^4 \text{ mm}^4$

$J_{y_2} = 148 \cdot 10^4 \text{ mm}^4$

$s_2 = 3220 \text{ mm}^2$

$a_2 = 50 + l_1 = 50 + 20,2 = 70,2 \text{ mm}$

$l_1 = b_2 - l_2 = 75 - 54,8 = 20,2 \text{ mm}$

$l_2 = \frac{J_{y_2}}{W_{y_2}} = \frac{148}{27} = 5,49 \text{ cm} = 54,8 \text{ mm}$

$$\begin{aligned} \underline{J_{X_T}} &= 2J_{x_1} + 2(J_{y_2} + s_2 a_2^2) = 2 \cdot 206 \cdot 10^4 + 2(148 \cdot 10^4 + 3220 \cdot 70,2^2) \\ &= 412 \cdot 10^4 + 2(148 \cdot 10^4 + 1586,8 \cdot 10^4) = 10^4 (412 + 3468) = \underline{\underline{3880 \cdot 10^4 \text{ mm}^4}} \end{aligned}$$

b) $J_{Y_T} = 2J_{x_2} + 2(J_{y_1} + s_1 a_1^2)$

$J_{x_2} = 1910 \cdot 10^4 \text{ mm}^4$

$J_{y_1} = 29,3 \cdot 10^4 \text{ mm}^4$

$s_1 = 1350 \text{ mm}^2$

$a_1 = \frac{c}{2} + l_1 = 20 + 15,5 = 35,5 \text{ mm}$

$l_2 = \frac{J_{y_1}}{W_{y_2}} = \frac{29,3}{8,49} = 3,45 \text{ cm} = 34,5 \text{ mm}$



$l_1 = b_1 - l_2 = 50 - 34,5 = 15,5 \text{ mm}$

$$\begin{aligned} J_{Y_T} &= 2 \cdot 1910 \cdot 10^4 + 2(29,3 \cdot 10^4 + 1350 \cdot 35,5^2) = \\ &= 3820 \cdot 10^4 + 2(29,3 \cdot 10^4 + 170,13 \cdot 10^4) = \\ &= 10^4 (3820 + 398,86) = \underline{\underline{4218,8 \cdot 10^4 \text{ mm}^4}} \end{aligned}$$

KRUT

4.93


$F = ?$ na koncu pačy $a = 200 \text{ mm}$ t.j. je zadržana $M_k = 200 \text{ Nm}$
Narjstoj' uvolneno t.j.



$$M_k = F \cdot a$$

$$F = \frac{M_k}{a} = \frac{200 \cdot 10^3}{200} = 1000 \text{ N}$$

4.94



$d = \text{konst.}$

$$M_{d1} = 640 \text{ Nm}$$

$$M_{d2} = -210 \text{ Nm}$$

$$M_{d3} = -170 \text{ Nm}$$

$$M_{d4} = -260 \text{ Nm}$$

$$\text{I} \dots M_{kI} = -260 \text{ Nm}$$


$$\text{II} \dots M_{kII} = 640 - 260 = +380 \text{ Nm}$$

$$\text{III} \dots M_{kIII} = -170 \text{ Nm}$$

Največa je napetost pri prečesu II

4.95

Hsidel jako v 4.94 jen kolik M_{d1} bude zadrženo za M_{d4}



$$\text{I} \dots M_{kI} = 640 \text{ Nm}$$

Toto nepřídatelné je
nevyhodnější

$$M_{kmax} = \frac{640}{380} = 1,68$$

To je 1,68 větší než M_{kII}

4.96

Kotouš $D = 300 \text{ mm}$; $P = ?$ na hřídeli
 $\omega = 30 \text{ rad s}^{-1}$ a překonává obvod. sílu $F = 600 \text{ N}$


$$M_k = F \frac{D}{2} = 600 \cdot \frac{300}{2} = 90\,000 \text{ Nmm} = 90 \text{ Nm}$$

$$M_k = \frac{P}{\omega} \Rightarrow P = \omega M_k = 30 \cdot 90 = 2700 \text{ W} = \underline{\underline{2,7 \text{ kW}}}$$

4.97

Převodovka $P = 10 \text{ kW}$; $n_1 = 12 \text{ s}^{-1}$

$M_{k1} = ?$, $M_{k2} = ?$ $i = 1:3$ šrať zavedená



$$i = \frac{n_1}{n_2} = \frac{1}{3} \dots \text{převod dozpěle}$$

$$\omega_1 = 2\pi n_1 = 2\pi \cdot 12 = 75,39 \text{ rad s}^{-1}$$

$$M_{k1} = \frac{P}{\omega_1} = \frac{10 \cdot 10^3}{75,39} = \underline{\underline{132,64 \text{ Nm}}}$$

$$M_{k2} = \frac{P}{3\omega_1} = \frac{10 \cdot 10^3}{3 \cdot 75,39} = \underline{\underline{44,21 \text{ Nm}}}$$

4.98

Hřídel z oceli 11343 standardní

$\tau_{DK} = ?$

$$\sigma_{PE} = 340 \text{ MPa}$$

$$k = 1,6 \div 1,7$$

$$\sigma_{kt} = 0,6 \cdot 340 = 204 \text{ MPa}$$

$$c_{III} = 0,65$$

$$\sigma_{Dt_{III}} = c_{III} \frac{\sigma_{kt}}{k} = 0,65 \frac{204}{1,7} = 78 \text{ MPa}$$

$$\tau_{DK_{III}} = (0,6 \div 0,65) \sigma_{Dt} = 0,6 \cdot 78 = \underline{\underline{46,8 \text{ MPa}}}$$

4.99

$\tau_{DK} = ?$ pro litinu 422432 šrať se vodorovně vložena



$$\sigma_{PE} = 320 \text{ MPa}$$

$$k = 4 \div 10 \quad ; \quad c_{II} = 0,75$$

$$\sigma_{Dt} = c_{II} \frac{\sigma_{PE}}{k} = 0,75 \frac{320}{4} = \underline{\underline{60 \text{ MPa}}}$$

$$\tau_{DK} \doteq \sigma_{Dt} \text{ pro litinu}$$

4.100



$d = 16 \text{ mm}$

vel 14160.7

$k = 1,5$

mifivé zotševni

$\tau = ?$

$M_k = 200 \text{ Nm}$

$d = 16 \text{ mm}$

$\sigma_{kt} = 883 \text{ MPa}$

$\sigma_{pt} = 1128 \div 1324 \text{ MPa}$

$c_{II} = 0,7$

$\sigma_{D_{tII}} = \frac{\sigma_{kt} c_{II}}{k} = \frac{883}{1,5} \cdot 0,7 = 412 \text{ MPa}$

$\tau_{DK} = 0,6 \sigma_{D_{tII}} = 0,6 \cdot 412 = \underline{\underline{247,2 \text{ MPa}}}$

$\tau_{DK} \geq \tau_k = \frac{M_k}{W_k} = \frac{M_k}{\frac{\pi}{16} d^3} = \frac{16 \cdot 200 \cdot 10^3}{\pi \cdot 16^3} = \underline{\underline{248,6 \text{ MPa}}}$

$\tau_{DK} \approx \tau_k$ pro $\tau_{DK} = 0,65 \sigma_{D_{tII}}$ bezpečně vyhovuje



4.101

Přímý válec $D = 40 \text{ mm}$ nahradíte dutým $d_1 = 0,6 D_1$

$D_1 = ?$ ať τ_{max} bylo u obou prvků stejné

žalž bude poměr G_p a G_D (převládá a dutělo)

Krte občas.



$W_k = W_{k1}$

$W_k = \frac{\pi}{16} D^3$

$W_{k1} = \frac{\pi}{16} \frac{D_1^4 (1 - 0,6^4)}{D_1} = \frac{\pi}{16} D_1^3 (1 - 0,6^4)$

$\frac{\pi}{16} D^3 = \frac{\pi}{16} D_1^3 (1 - 0,6^4)$

$D_1 = \sqrt[3]{\frac{D^3}{1 - 0,6^4}} = D \sqrt[3]{\frac{1}{1 - 0,6^4}} = 40 \sqrt[3]{\frac{1}{1 - 0,6^4}} = 40 \cdot 1,0473 = 41,89 \text{ mm}$

$D_1 = \underline{\underline{42 \text{ mm}}}$

$d_1 = 0,6 D_1 = 0,6 \cdot 42 = 25,13 \text{ mm} \approx \underline{\underline{25,2 \text{ mm}}}$


$G_p = \frac{\pi D^2}{4} l g$

$G_D = \frac{\pi}{4} (D_1^2 - d_1^2) l g$

$p = \frac{D^2}{D_1^2 - d_1^2} = \frac{40^2}{42^2 - 25,2^2} = \underline{\underline{1,472}}$

4.102

Trabača $D = 40 \text{ mm}$, $d = 32 \text{ mm}$ a oceli 11370
 prienosná výkon $P = 500 \text{ W}$; $\omega = 1 \text{ s}^{-1}$ - zatiž. statické
 $k = 2$, kontroluj $\tilde{\tau}_k = ?$



$$M_k = \frac{P}{\omega} = \frac{500}{1} = 500 \text{ Nm}$$

$$W_k = \frac{\pi}{16} \frac{D^4 - d^4}{D} = \frac{\pi}{16} \frac{40^4 - 32^4}{40} = 7419 \text{ mm}^3$$

$$\tilde{\tau}_k = \frac{M_k}{W_k} = \frac{500 \cdot 10^3}{7419} = 67,39 \text{ MPa}$$


$$\tilde{\tau}_{DK} = (0,6 \div 0,65) \sigma_{DE}$$

$$\sigma_{DE} = \frac{0,65 \rho_E}{k} = \frac{0,6 \cdot 370}{2} = 111 \text{ MPa}$$

$$\tilde{\tau}_{DK} = 0,65 \cdot 111 = 72,15 \text{ MPa}$$

$\tilde{\tau}_k < \tilde{\tau}_{DK}$ - vyhovuje

4.103



$$P = 44 \text{ kW}$$

$$D_1 = 600 \text{ mm}$$

$$n = 120 \text{ min}^{-1}$$

$$D_3 = 240 \text{ mm}$$

$$\tilde{\tau}_{DK} = 20 \text{ MPa}$$

krídlo C ... $\frac{1}{2} P$
 B ... $\frac{1}{2} P$

$$d_1 = ?, d_2 = ?, d_3 = ?$$

$$\omega_A = 2\pi n = \frac{\pi n}{30} = \frac{\pi \cdot 120}{30} = 12,56 \text{ s}^{-1}$$

$$M_{kA} = \frac{P}{\omega_A} = \frac{44 \cdot 10^3}{12,56} = 3503 \text{ Nm}$$

$$M_{kB} = \frac{P}{2} = \frac{M_{kA}}{2} = \frac{3503}{2} = 1751,5 \text{ Nm}$$

$$\omega_B = \omega_A$$

$$\omega_A = \omega_C$$

$$\omega_A r_1 = \omega_C r_3 \implies \omega_C = \omega_A \frac{r_1}{r_3} = 12,56 \frac{300}{120} = 31,4 \text{ s}^{-1}$$


$$M_{kC} = \frac{P}{2} = \frac{22 \cdot 10^3}{31,4} = 700,6 \text{ Nm}$$

$$\tilde{\tau}_{DK} = \frac{M_{kA}}{W_{kA}} \implies W_{kA} = \frac{M_{kA}}{\tilde{\tau}_{DK}} = \frac{3503 \cdot 10^3}{20} = 175,2 \cdot 10^3 \text{ mm}^3$$

$$W_{kB} = \frac{M_{kB}}{\tilde{\tau}_{DK}} = \frac{1751,5 \cdot 10^3}{20} = 87,57 \cdot 10^3 \text{ mm}^3$$

$$W_{kC} = \frac{M_{kC}}{\tilde{\tau}_{DK}} = \frac{700,6 \cdot 10^3}{20} = 35 \cdot 10^3 \text{ mm}^3$$

4.105 1



$D = 100 \text{ mm}$

$i = ?$ počet šroubů

$D_1 = 200 \text{ mm}$

$D_2 = 20 \text{ mm}$

$\tilde{\sigma}_{Ds} = 60 \text{ MPa}$

$\tilde{\sigma}_{Dk} = 70 \text{ MPa}$

únosná síla:

$$M_k = \tilde{\sigma}_{Dk} \cdot W_k = \tilde{\sigma}_{Dk} \frac{\pi D^3}{16} = 70 \frac{\pi \cdot 100^3}{16} = 13,74 \cdot 10^6 \text{ N}\cdot\text{mm}$$

$$F_s = \frac{M_k}{\frac{D_1}{2}} = \frac{2 \cdot 13,74 \cdot 10^6}{200} = 13,74 \cdot 10^4 \text{ N}$$

$$\tilde{\sigma}_{Ds} = \frac{F}{i \cdot s} \Rightarrow i = \frac{F}{\tilde{\sigma}_{Ds} \cdot s} = \frac{F}{\tilde{\sigma}_{Ds} \frac{\pi d^2}{4}} = \frac{4F}{\tilde{\sigma}_{Ds} \pi D_2^2} = \frac{4 \cdot 13,74 \cdot 10^4}{60 \pi \cdot 20^2}$$

$$= 7,29$$

$i = 8$ šroubů

4.106

Hřídel $D = 20 \text{ mm}$ zatížen $M_k = 120 \text{ Nm}$

$\tilde{\varphi} = ?$

$l = 0,9 \text{ m}$

$\varphi^\circ = ?$

$E = 2,06 \cdot 10^{11} \text{ Pa}$

$m = 3,45$

$$G = \frac{E}{2(1+\mu)}$$

$$= \frac{2,06 \cdot 10^{11}}{2(1+\frac{1}{3,45})} = 0,795 \cdot 10^{11} \text{ Pa}$$

$$\tilde{\varphi} = \frac{M_k l}{G J_p} = \frac{120 \cdot 10^3 \cdot 900}{0,795 \cdot 10^{11} \cdot 15700} = 8,61 \cdot 10^{-2} \text{ rad}$$

$$J_p = \frac{\pi}{32} D^4 = \frac{\pi}{32} \cdot 20^4 = 15700 \text{ mm}^4$$

$$\varphi^\circ = \frac{180}{\pi} \tilde{\varphi} = \frac{180}{\pi} \cdot 8,61 \cdot 10^{-2} = 4,93^\circ$$

$$\tilde{\varphi}^\circ = \varphi^\circ \frac{1000}{900} = 5,47^\circ$$


hřídel délky 1m bude mít úhel zatáčení 5,47°

4.107

2

d = ? bridele

(37)



$$\tilde{\sigma}_{\text{sk}} = 50 \text{ MPa}$$

$$D_1 = 0,6 \text{ m}$$

$$\nu^\circ = 0,33^\circ \text{ m}^{-1}$$

$$D_2 = 0,8 \text{ m}$$

$$G = 0,8 \cdot 10^{11} \text{ Pa}$$

$$D_4 = 1,2 \text{ m}$$

$$D_3 = 1 \text{ m}$$

$$F_3 = 2500 \text{ N} - \text{obrod. sila}$$

$$F_1 = F_2 = F_4 = F - \text{obrod. sily}$$

$$F_3 \frac{D_3}{2} = F_1 \frac{D_1}{2} + F_2 \frac{D_2}{2} + F_4 \frac{D_4}{2}$$

$$F_3 \frac{D_3}{2} = F \left(\frac{D_1}{2} + \frac{D_2}{2} + \frac{D_4}{2} \right) \Rightarrow F = F_3 \frac{D_3}{D_1 + D_2 + D_4} =$$

$$= 2500 \frac{1}{0,6 + 0,8 + 1,2} = \underline{\underline{961,5 \text{ N}}}$$

$$M_{k1} = F \frac{D_1}{2} = 961 \frac{0,6}{2} = 288,45 \text{ Nm}$$

$$M_{k2} = F \frac{D_2}{2} = 961 \frac{0,8}{2} = 384,6 \text{ Nm}$$

$$M_{k3} = F_3 \frac{D_3}{2} = 2500 \frac{1}{2} = 1250 \text{ Nm}$$

$$M_{k4} = F \frac{D_4}{2} = 961 \frac{1,2}{2} = 576,3 \text{ Nm}$$

$$M_{k_{\text{max}}} = M_{k1} + M_{k2} = 288,45 + 384,6 = \underline{\underline{673 \text{ Nm}}}$$

$$\nu^\circ = \frac{180}{\pi} \frac{M_{k_{\text{max}}} l}{G J_p} \Rightarrow J_p = \frac{180}{\pi} \frac{M_{k_{\text{max}}} l}{G \nu}$$


$$J_p = \frac{180}{\pi} \frac{673 \cdot 10^3 \cdot 1000}{0,8 \cdot 10^{11} \cdot 0,33} = \underline{\underline{1460608 \text{ mm}^4}} \quad \nu \dots 1 \text{ m}$$

$$J_p = \frac{\pi}{32} d^4 \rightarrow d = \sqrt[4]{\frac{32 J_p}{\pi}} = \sqrt[4]{\frac{32 \cdot 1460608}{\pi}} = \underline{\underline{62,1 \text{ mm}}}$$

4.108) $\hat{\varphi} = ?$ $\gamma = ?$

$\varphi^{\circ} = ?$ *nádoje jarn 8 4.100*

- $l = 1m$
- $G = 0,8 \cdot 10^5 MPa$
- $d = 16mm$
- $M_k = 200 \cdot 10^3 Nmm$



$$J_p = \frac{\pi}{32} \cdot d^4 = \frac{\pi}{32} \cdot 16^4 = 64339 mm^4$$

$\hat{\varphi} = \hat{\gamma}$ *pretože $l = 1m$*
 $\varphi^{\circ} = \gamma^{\circ}$

$$\hat{\varphi} = \frac{M_k \cdot l}{G \cdot J_p} = \frac{200 \cdot 10^3 \cdot 1000}{0,8 \cdot 10^5 \cdot 64339} = \underline{\underline{0,3885 rad}}$$

$$\varphi^{\circ} = \frac{180}{\pi} \hat{\varphi} = \frac{180}{\pi} \cdot 0,3885 = \underline{\underline{22,25^{\circ}}}$$

$$z = a \cdot \hat{\varphi} = 200 \cdot 0,3885 = \underline{\underline{77,7 mm}}$$

4.109) *Kolikrát je větší úhel zkrivení 8 př. 4.108, když*

- $M_k = 200 \cdot 10^3 Nmm$; $G = 0,8 \cdot 10^5 MPa$
- $l = 1m$

$$d_1 = 2d = 32mm$$

$$J_p = \frac{\pi}{32} d_1^4 = \frac{\pi}{32} 32^4 = 102943 mm^4$$


$$\hat{\varphi}_1 = \frac{M_k l}{G J_p} = \frac{200 \cdot 10^3 \cdot 1000}{0,8 \cdot 10^5 \cdot 102943} = 0,0243 rad$$

$$\varphi_1^{\circ} = \frac{180}{\pi} \cdot \hat{\varphi}_1 = \frac{180}{\pi} \cdot 0,0243 = 1,39^{\circ}$$

$$\frac{\varphi^{\circ}}{\varphi_1^{\circ}} = \frac{22,25}{1,39} = 16,18$$

$$\underline{\underline{\varphi^{\circ} = 16\varphi_1^{\circ}}}$$

4.110 | Tvrstávací tyč $d = ?$




$F = 10^4 \text{ N}$
 $R = 200 \text{ mm}$
 $l = 1,2 \text{ m}$
 $G = 0,77 \cdot 10^5 \text{ MPa}$
 $\varphi^0 = 0,5$

$M_k = F \cdot R$
 $\varphi^0 = \frac{M_k l}{G J_p} \frac{180}{\pi}$

$J_p = \frac{M_k l}{G \varphi} \frac{180}{\pi} = \frac{F \cdot R \cdot l}{G \varphi} \frac{180}{\pi} =$
 $= \frac{10^4 \cdot 200 \cdot 1200}{0,77 \cdot 10^5 \cdot 0,5} \frac{180}{\pi} = 3571790 = 357,18 \cdot 10^4 \text{ mm}^4$
 $J_p = \frac{\pi}{32} d^4 \dots \dots \underline{d} = \sqrt[4]{\frac{32 J_p}{\pi}} = \sqrt[4]{\frac{32 \cdot 357,18 \cdot 10^4}{\pi}} = \underline{\underline{77,66 \text{ mm}}}$

4.111 |



$\bar{\varphi} = ?$
 $l = 0,5 \text{ m}$
 $M_k = 100 \text{ Nm}$
 $d = 20 \text{ mm}$
 $G = 0,8 \cdot 10^5 \text{ MPa}$
 $\Delta l = \frac{l}{5}$


$\varphi_1 = \frac{M_k \Delta l_1}{G J_{p1}} \dots$
 $\bar{\varphi}_{\text{celk}} = \frac{M_k \Delta l}{G} \left(\frac{1}{J_{p1}} + \frac{1}{J_{p2}} + \frac{1}{J_{p3}} + \frac{1}{J_{p4}} \right) = \frac{M_k \Delta l 32}{G \pi} \left(\frac{1}{d_1^4} + \dots + \frac{1}{d_5^4} \right)$

$d_1 = 20$	$\frac{1}{d_1^4} = 6,25 \cdot 10^{-6}$
$d_2 = 25$	$\frac{1}{d_2^4} = 2,56 \cdot 10^{-6}$
$d_3 = 30$	$\frac{1}{d_3^4} = 1,2345 \cdot 10^{-6}$
$d_4 = 35$	$\frac{1}{d_4^4} = 6,6638 \cdot 10^{-7}$
$d_5 = 40$	$\frac{1}{d_5^4} = 3,906 \cdot 10^{-7}$
$\Sigma = 1,110148 \cdot 10^{-5} \text{ mm}^{-4}$	

$\bar{\varphi} = \frac{100 \cdot 10^3 \cdot 100 \cdot 32}{0,77 \cdot 10^5 \cdot \pi} \cdot 1,110148 \cdot 10^{-5} = 0,01469 \text{ rad}$
 $\varphi^0 = \frac{180}{\pi} \bar{\varphi} = \frac{180}{\pi} 0,01469 = \underline{\underline{0,842^0}}$

4.112

40



$$\begin{aligned}
 l &= 500 \text{ mm} \\
 b &= 32 \text{ mm} \\
 h &= 48 \text{ mm} \\
 F &= 2700 \text{ N} \\
 a &= 192 \text{ mm} \\
 \tau_{DK} &= 46 \text{ MPa} \\
 G &= 0,8 \cdot 10^5 \text{ MPa}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \tau_k &=? \\
 \varphi &=? \\
 \gamma &=?
 \end{aligned}$$

$$M_k = F \cdot a = 2700 \cdot 192 = 518400 \text{ Nmm}$$

$$\frac{l}{b} = \frac{48}{32} = 1,5$$

$$\tau_{kmax} = \frac{M_k}{2b^2h} = \frac{518400}{0,231 \cdot 32^2 \cdot 48} = 45,65 \text{ MPa} < \tau_{DK}$$


$$\alpha = 0,231$$

$$\hat{\varphi} = \frac{M_k l}{8G J_p h} = \frac{518400 \cdot 500}{0,196 \cdot 0,8 \cdot 10^5 \cdot 32^2 \cdot 48} = 0,0112 \text{ rad}$$

$$\gamma = 0,196$$

$$\hat{\gamma} = \frac{\hat{\varphi}}{l} = \frac{0,0112}{0,5} = 0,02242 \text{ rad}$$

4.113



$$\begin{aligned}
 l_1 &= 600 \text{ mm} \\
 D &= 20 \text{ mm} \\
 l_2 &=? \\
 a &=? \\
 M_k &= 80 \text{ Nm} \\
 G &= 0,8 \cdot 10^5 \text{ MPa}
 \end{aligned}$$

a) strana $a = ?$ b) $l_2 = ?$ kg $\hat{\varphi}_\phi = \hat{\varphi}_\square$

$$\tau_k = \frac{M_k}{W_k} = \frac{16 M_k}{\pi D^3} = \frac{16 \cdot 80 \cdot 10^3}{\pi \cdot 20^3} = 50,92 \text{ MPa}$$

$$\frac{l}{b} = 1$$

$$\alpha = 0,208$$

$$\gamma = 0,141$$

$$\begin{aligned}
 \text{a) } \tau_k &= \frac{M_k}{\alpha a^3} \Rightarrow a = \sqrt[3]{\frac{M_k}{\alpha \tau_k}} = \sqrt[3]{\frac{80 \cdot 10^3}{0,208 \cdot 50,92}} \\
 &= 19,62 \text{ mm}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{b) } \hat{\varphi}_\phi &= \frac{M_k l_1}{G J_p} = \frac{80 \cdot 10^3 \cdot 600}{0,8 \cdot 10^5 \cdot 15707,9} \\
 &= 0,03819 \text{ rad}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 J_p &= \frac{\pi}{32} d^4 \\
 &= \frac{\pi}{32} \cdot 20^4 = 15707,9 \text{ mm}^4
 \end{aligned}$$

$$\hat{\varphi}_\phi = \hat{\varphi}_{\square a} = \frac{M_k l_2}{8G a^4}$$

$$l_2 = \frac{\hat{\varphi} G a^4}{M_k} = \frac{0,03819 \cdot 0,8 \cdot 10^5 \cdot 0,141 \cdot 19,62^4}{80 \cdot 10^3} = 797,92 \text{ mm}$$

4.114

$$b = ?$$

$$h = ?$$

$$\frac{b}{h} = 0,5$$

$$P = 2000 \text{ W}$$

$$\tau_{DK} = 50 \text{ MPa}$$

$$n = 1 \text{ s}^{-1}$$

41


$$M_k = \frac{P}{\omega} = \frac{P}{2\pi n} = \frac{2000}{2\pi \cdot 1} = 318,3 \text{ Nm} = 318,3 \cdot 10^3 \text{ Nmm}$$

$$\tau_{DK} = \frac{M_k}{\alpha b^2 h} \quad \dots \quad b = 0,5h \quad ; \quad \frac{h}{b} = 2 \quad \dots \quad \alpha = 0,246$$

$$\tau_{DK} = \frac{M_k}{\alpha \cdot 0,5^2 h^2 \cdot h} \rightarrow \underline{h} = \sqrt[3]{\frac{M_k}{\alpha \cdot 0,5^2 \tau_{DK}}} = \sqrt[3]{\frac{318,3 \cdot 10^3}{0,246 \cdot 0,5^2 \cdot 50}} = \underline{\underline{46,95 \text{ mm}}}$$

$$\underline{b} = 0,5h = 0,5 \cdot 46,95 = \underline{\underline{23,47 \text{ mm}}}$$

4.115



$$a = 300 \text{ mm}$$

$$\varphi = ?$$

$$\varphi = 25^\circ$$

$$d = ?$$

$$\tau_{DK} = 500 \text{ MPa}$$

$$G = 0,83 \cdot 10^5 \text{ MPa}$$

$$F = 3000 \text{ N}$$

Ratuj... M_k zwrócić o 50%

$$M_k = 1,5 Fa = 1,5 \cdot 3000 \cdot 300 = 1350000 \text{ Nmm}$$

$$W_k = \frac{M_k}{\tau_{DK}} = \frac{1350000}{500} = 2700 \text{ mm}^3$$


$$d = \sqrt[3]{\frac{16 W_k}{\pi}} = \sqrt[3]{\frac{16 \cdot 2700}{\pi}} = 23,95 \text{ mm}$$

$$\underline{\underline{d = 24 \text{ mm}}}$$

$$\varphi^\circ = \frac{180}{\pi} \frac{M_k l}{G J_p}$$

$$J_p = \frac{\pi}{32} d^4 = \frac{\pi}{32} \cdot 24^4 = 32572 \text{ mm}^4$$

$$l = \frac{\varphi^\circ \pi G J_p}{180 M_k} = \frac{25 \cdot \pi \cdot 0,83 \cdot 10^5 \cdot 32572}{180 \cdot 1350000} = \underline{\underline{873,78 \text{ mm}}}$$



$$p_{\min} = 75 \cdot 10^4 \text{ Pa}$$

$$p_{\max} = 90 \cdot 10^4 \text{ Pa}$$

$$h = 9 \text{ mm}$$

$$D_s = 24 \text{ mm}$$


$$d_1 = 16 \text{ mm}$$

$$\tau_{DK} = 400 \text{ MPa}$$

$$G = 0,8 \cdot 10^5 \text{ MPa}$$

$$d = ?$$

$$n = ?$$



$$F_1 = \frac{\pi d_1^2}{4} \cdot p_{\min} = \frac{\pi \cdot 16^2}{4} \cdot 75 \cdot 10^4 \cdot 10^{-6} = 150,79 \text{ N}$$

$$F_2 = \frac{\pi d_1^2}{4} \cdot p_{\max} = \frac{\pi \cdot 16^2}{4} \cdot 90 \cdot 10^4 \cdot 10^{-6} = 180,95 \text{ N}$$

Tuhok proužiny

$$k = \frac{F_2 - F_1}{h} = \frac{180,95 - 150,79}{9} = \underline{\underline{3,351 \text{ N} \cdot \text{mm}^{-1}}}$$

Odbadem $i = 8$ ST 221

$$\text{Korekce na ošl } K = \frac{i + 0,2}{i - 1} = \frac{8,2}{7} = 1,71$$

$$d = 2 \sqrt[3]{\frac{F_1 D_s K}{\pi \tau_{DK}}} = 2 \sqrt[3]{\frac{150,79 \cdot 24 \cdot 1,71}{\pi \cdot 400}} = 2,17 = 3,4 \text{ mm}$$

$$\underline{\underline{d = 3,55 \text{ mm} \dots \delta_{SN}}}$$

$$s_1 = \frac{F_1}{k} = \frac{150,79}{3,351} = 44,99 \text{ mm}$$

$$s_2 = s_1 + h = 44,99 + 9 = \underline{\underline{53,99 \text{ mm}}}$$

$$n = \frac{s_2 G d^4}{8 F_2 D_s^2} = \frac{53,99 \cdot 0,8 \cdot 10^5 \cdot 3,55^4}{8 \cdot 180,95 \cdot 24^2} = \underline{\underline{34,27 \text{ zaokrouhlovan } 35 \text{ mm}}}$$

4.117] Torzoni ožreščena praznina

$$l = 300 \text{ mm}$$

$$\sigma_{DK} = 400 \text{ MPa}$$

$$G = 0,83 \cdot 10^5 \text{ MPa}$$

$$M_k = 150 \text{ Nm}$$

$$W_k = \frac{M_k}{\sigma_{DK}} = \frac{150 \cdot 10^3}{400} = \underline{\underline{375 \text{ mm}^3}}$$

$$W_k = \alpha a^3$$

$$a = ?$$

$$\varphi = ?$$

$$\frac{h}{b} = 1 \dots \alpha = 0,208$$

$$\mu = 0,141$$

$$a = \sqrt[3]{\frac{W_k}{\alpha}} = \sqrt[3]{\frac{375}{0,208}} = 12,17 \text{ mm} \quad \underline{\underline{a = 12 \text{ mm}}}$$

$$\bar{\varphi} = \frac{M_k l}{\mu G a^4} = \frac{150 \cdot 10^3 \cdot 300}{0,141 \cdot 0,83 \cdot 10^5 \cdot 12^4} = 0,1854 \text{ rad}$$

$$\varphi^\circ = \frac{180}{\pi} \bar{\varphi} = \frac{180}{\pi} \cdot 0,1854 = \underline{\underline{10,62^\circ}}$$

4.118] Neni zadano h

$$k = \frac{F_{\max} - F_{\min}}{h} = \frac{120 - \cancel{90} 90}{2} = \frac{30}{2} = \underline{\underline{15 \text{ N} \cdot \text{mm}^{-1}}}$$

Odhadem $i = 10$

$$k = \frac{i + 0,2}{i - 1} = \frac{10,2}{9} = 1,13$$

$$d = 2 \sqrt[3]{\frac{F_{\min} \cdot D_s \cdot k}{q \cdot \sqrt[3]{G}}} = 2 \sqrt[3]{\frac{90 \cdot 40 \cdot 1,13}{q \cdot 440}} = 2 \cdot 1,43 = 2,86 \Rightarrow$$

$$s_1 = \frac{F_{\min}}{k} = \frac{90}{15} = 6 \text{ mm}$$

$\phi 3 \text{ mm}$

$$s_2 = s_1 + h = 6 + 2 = 8 \text{ mm}$$

$$n = \frac{s_2 \cdot G \cdot d^4}{8 \cdot F_{\max} \cdot D_s^2} = \frac{8 \cdot 985 \cdot 10^5 \cdot 3^4}{8 \cdot 120 \cdot 40^2} = \underline{\underline{35,86 \text{ zřv.}}}$$

118

$$h = 2 \text{ mm}$$

4.119

$$l = 6 \text{ m} \quad \alpha = 60^\circ$$

$$M_k = 1500 \text{ Nm}$$

$$\varphi = \frac{\alpha}{100} = \frac{60}{100} = 0,6^\circ$$

$$G = 0,8 \cdot 10^5 \text{ MPa}$$

$$\tau_{DK} = 30 \text{ MPa}$$

$$d = ?$$

$$\varphi^\circ = \frac{180}{\pi} \frac{M_k l}{G J_p} \Rightarrow J_p = \frac{180}{\pi} \frac{M_k l}{G \varphi^\circ} = \frac{180}{\pi} \frac{1500 \cdot 10^3 \cdot 6000}{0,8 \cdot 10^5 \cdot 0,6}$$
$$= 10\,742\,958 \text{ mm}^4$$


$$d = \sqrt[4]{\frac{32 J_p}{\pi}} = \sqrt[4]{\frac{32 \cdot 10\,742\,958}{\pi}} = \underline{\underline{102,27 \text{ mm}}}$$

$$\tau_k = \frac{M_k}{W_k} = \frac{16 M_k}{\pi d^3} = \frac{16 \cdot 1047\,2958}{\pi \cdot 102,27^3} = \underline{\underline{7,14 \text{ MPa}}}$$

$$\underline{\underline{\tau_k < \tau_{DK}}}$$

4.120

Uvohote noom'e - zobraze posuv. silu a ovl. moment




$$F = 1000 \text{ N}$$

$$l = 1 \text{ m}$$

$$F_{RA} = 1000 \text{ N}$$

$$M_0 = F \cdot l = 1000 \cdot 1 = \underline{\underline{1000 \text{ N m}}}$$

4.121



$$d_1 = d_2 = 160 \text{ mm}$$

$$l = 1 \text{ m}$$

$$G = 400 \text{ N}$$

Uvohote noom'e, urdele va zebrae silji, nakresite obr. posuv. silu a momentu.

$$F_{RA} = G + \frac{G}{2} = \frac{3}{2} G = \frac{3}{2} \cdot 400 = \underline{\underline{600 \text{ N}}}$$


$$M_{0A1} = \frac{G}{2} \cdot l = \frac{400}{2} \cdot 1000 = \underline{\underline{20 \cdot 10^3 \text{ N mm}}}$$

$$\begin{aligned} M_{0A2} &= G \left(l - d_2 - \frac{d_1}{2} \right) \\ &= G (l - 240) = 400 (1000 - 240) \\ &= \underline{\underline{304 \cdot 10^3 \text{ N mm}}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} M_{0A} &= M_{0A1} + M_{0A2} = 10^3 (20 + 304) \\ &= \underline{\underline{324 \cdot 10^3 \text{ N mm}}} \end{aligned}$$

4. 122 |

uvohátek rovnice, uvolněné síly a ovl. moment, nakresli
obrázek proov. síl a momentů



$$F_1 = 1000 \text{ N}$$

$$F_2 = 600 \text{ N}$$

$$l_1 = 800 \text{ mm}$$

$$l_2 = 500 \text{ mm}$$

$$\sum F_y = 0 \dots F_{RA} + F_2 - F_1 = 0$$

$$F_{RA} = F_1 - F_2 = 1000 - 600 = \underline{\underline{400 \text{ N}}}$$


$$\sum M_A = 0$$

$$M_{0A} = F_1 l_1 - F_2 l_2 =$$

$$= 1000 \cdot 800 - 600 \cdot 500 = \underline{\underline{500 \cdot 10^3 \text{ Nmm}}}$$

4. 123 |

Vetěrný rovník je spojitě zatížen \$q = 400 \text{ N} \cdot \text{m}^{-1}\$ v celé délce
\$l = 3 \text{ m}\$. Analyticky uvoř. pro. sílu a mo.




$$F_q = q \cdot l = 400 \cdot 3 = \underline{\underline{1200 \text{ N}}}$$

$$\sum F_y = 0 \dots F_{RA} = F_q$$

$$M_{0A} = F_q \cdot \frac{l}{2} = q \cdot \frac{l^2}{2} = 400 \cdot \frac{3^2}{2} =$$

$$= 1800 \text{ Nm} = \underline{\underline{1800 \cdot 10^3 \text{ Nmm}}}$$

4.124



$F = 2000 \text{ N}$ Působení síly, ovlivní moment - určí se
 $a = 0,4 \text{ m}$
 $l = 1 \text{ m}$


$$\sum F_x = 0 \dots F - F = 0$$

$$\sum F_y = 0 \dots \text{nemá žádná tíla}$$

$$\sum M_A = 0 \dots -F \cdot a = M_{0A}$$

$$M_{0A} = -F \cdot a = -2000 \cdot 0,4 \cdot 10^3 = \underline{\underline{-800 \cdot 10^3 \text{ Nmm}}}$$

4.125



$F_1 = 1000 \text{ N}$ $x_1 = 0,25 \text{ m}$
 $F_2 = 500 \text{ N}$ $x_2 = 0,6 \text{ m}$
 $a = 0,6 \text{ m}$ $M_{0\text{max}} = ?$
 $l = 1 \text{ m}$ $M_{01} = ?$
 $M_{02} = ?$

$$F_A = F_1 = \underline{\underline{1000 \text{ N}}}$$

$$M_{01} = F_1 \cdot l = 1000 \cdot 10^3 = 1000 \cdot 10^3 \text{ Nmm}$$

$$M_{02} = F_2 \cdot a = 500 \cdot 0,6 \cdot 10^3 = 300 \cdot 10^3 \text{ Nmm}$$


$$M_{0A} = -M_{01} + M_{02} = (-1000 + 300) \cdot 10^3$$

$$= \underline{\underline{-700 \cdot 10^3 \text{ Nmm}}}$$

$$M_{0x_1} = F_1 \cdot x_1 = -1000 \cdot 0,25 \cdot 10^3 = \underline{\underline{-250 \cdot 10^3 \text{ Nmm}}}$$

$$M_{0x_2} = (-1000 \cdot 0,6 + 300) \cdot 10^3 = \underline{\underline{-300 \cdot 10^3 \text{ Nmm}}}$$

4. 126



$$F_1 = 28000 \text{ N} \quad F_{RA}, F_{RB} = ?$$

$$F_2 = 40000 \text{ N} \quad \text{obrace } F_x$$

$$l_1 = 2,3 \text{ m} \quad M_0$$

$$l_2 = 3 \text{ m} \quad M_{max} = ?$$

$$l_3 = 2,7 \text{ m} \quad F_{tx} = ?$$

$$x = 3,6 \text{ m} \quad F_{tx_1} = 0 \text{ místo } x_1 = ?$$

$$\sum F_y = 0 \dots F_{RA} - F_1 - F_2 + F_{RB} = 0$$

$$\sum M_A = 0 \dots -F_1 l_1 - F_2 (l_1 + l_2) + F_{RB} (l_1 + l_2 + l_3) = 0$$

$$F_{RB} = \frac{F_1 l_1 + F_2 (l_1 + l_2)}{l_1 + l_2 + l_3} = \frac{28 \cdot 2,3 + 40 \cdot (2,3 + 3)}{2,3 + 3 + 2,7}$$

$$= \underline{\underline{34,55 \text{ kN}}}$$

$$F_{RA} = F_1 + F_2 - F_{RB} = 28 + 40 - 34,55 =$$

$$= \underline{\underline{33,45 \text{ kN}}}$$


$$M_{max} = F_{RA} (l_1 + l_2) - F_1 l_2 =$$

$$= 33,45 \cdot 5,3 - 28 \cdot 3 = \underline{\underline{93,285 \text{ kNm}}}$$

$$F_{tx} = F_{RA} - F_1 = 33,45 - 28 = \underline{\underline{5,45 \text{ kN}}}$$

$$x_1 = l_1 + l_2 = \underline{\underline{5,3 \text{ m}}}$$

$$M_{ox} = F_{RA} \cdot x - F_1 (x - l_1) = 33,45 \cdot 3,6 - 28 (3,6 - 2,3) = \underline{\underline{84,02 \text{ kNm}}}$$





$$h_1 = 60 \text{ mm} \quad W_{ox} = ?$$

$$h_2 = 50 \text{ mm}$$

$$b_1 = 40 \text{ mm}$$

$$b_2 = 30 \text{ mm}$$




$\eta = 37 \text{ mm}$

$$M_{max} = \eta \cdot H \cdot m_L \cdot m_F = 37 \cdot 40 \cdot 100 \cdot 200 = 29600000 \text{ Nmm}$$

$$= \underline{\underline{29600 \text{ Nm}}}$$


Zadáni:



- $F_1 = 5000 \text{ N}$ $a = 1 \text{ m}$
- $F_2 = 8000 \text{ N}$ $b = 3 \text{ m}$
- $F_3 = 4000 \text{ N}$ $c = 4 \text{ m}$
- $F_4 = 6000 \text{ N}$ $d = 5 \text{ m}$
- $l = 7,5 \text{ m}$

$m_L = 1:100 \dots 1 \text{ mm} \hat{=} 100 \text{ mm}$
 $m_F = 1:200 \dots 1 \text{ mm} \hat{=} 200 \text{ N}$
 $H = 40 \text{ mm}$ *Lepe 1:400*

4.128



$$l = 1 \text{ m}$$

$$q = 400 \text{ Nm}^{-1}$$

Nakresli pribel F_z
 M_0

$$M_{\text{max}} = ?$$

$$\Sigma F_y = 0 \dots F_{RA} - F_q + F_{RB} = 0 \quad F_q = ql = 400$$


$$\Sigma M_A = 0 \dots -F_q \frac{l}{2} + F_{RB} \cdot l = 0$$

$$F_{RB} = \frac{F_q}{2} = 200 \text{ N}$$

$$F_{RA} = F_q - F_{RB} = 400 - 200 = \underline{\underline{200 \text{ N}}}$$

$$M_{\text{max}} = F_{RA} \cdot \frac{l}{2} - \frac{F_q}{2} \cdot \frac{l}{4} = \frac{F_q l}{2} \cdot \frac{l}{2} - \frac{F_q l}{2} \cdot \frac{l}{4}$$
$$= \frac{q l^2}{8} = \frac{400 \cdot 1^2}{8} = \underline{\underline{50 \text{ Nm}}}$$

4.129 |



$$q = 4500 \text{ N m}^{-1}$$


$$\frac{l}{2} = 2 \text{ m}$$

$$a = 1 \text{ m}$$

$$F = 5000 \text{ N}$$

$$x_M = ?$$

$$F_Q = q \cdot \frac{l}{2} = 4500 \cdot 2 = \underline{\underline{9000 \text{ N}}}$$



$$\sum F_y = 0 \dots F_{RA} - F_Q - F + F_{RB} = 0$$

$$\sum M_A = 0 \dots -F_Q \cdot \frac{l}{4} - F \left(\frac{l}{2} + a \right) + F_{RB} \cdot l = 0$$

$$F_{RB} = \frac{F_Q \cdot \frac{l}{4} + F \left(\frac{l}{2} + a \right)}{l} = \frac{9000 \cdot 1 + 5000 \cdot (2 + 1)}{4} = \underline{\underline{6000 \text{ N}}}$$

$$F_{RA} = F_Q + F - F_{RB} = 9000 + 5000 - 6000 = \underline{\underline{8000 \text{ N}}}$$

$$F_t = F_{RA} - q \cdot x \dots F_t = 0$$


$$F_{RA} = q \cdot x$$

$$x = \frac{F_{RA}}{q} = \frac{8000}{4500} = \underline{\underline{1,777 \text{ m}}}$$

$$M_{\max} = F_{RA} \cdot x - F_Q \cdot \frac{x}{2} = 8000 \cdot 1,777 - 9 \cdot \frac{x^2}{2} =$$

$$= 8000 \cdot 1,777 - 4500 \cdot \frac{1,777^2}{2} = \underline{\underline{7111,2 \text{ Nm}}}$$

4.130



Rooster: $q \cdot \frac{l}{3}, l$

$$F_q = q \cdot \frac{l}{3}$$

$$F_{RA} = F_{RB} = \frac{F_q}{2} = q \cdot \frac{l}{6}$$

$F_z = 0$ pro M_{max}

$$x = \frac{l}{2}$$


$$M_{max} = F_{RA} \cdot \left(\frac{l}{3} + \frac{l}{6}\right) - q \cdot \frac{l}{6} \cdot \frac{l}{12} =$$

$$= q \cdot \frac{l}{6} \cdot \frac{l}{2} - q \cdot \frac{l}{6} \cdot \frac{l}{12} =$$

$$= q \cdot l^2 \left(\frac{1}{12} - \frac{1}{72}\right) = q \cdot l^2 \frac{5}{72}$$

$$\underline{\underline{M_{max} = \frac{5}{72} q l^2}}$$

4.131



$$F = 6000 \text{ N}$$

$$a = 1 \text{ m}$$

$$b = 0,5 \text{ m}$$

Graf. anal.

$$\underline{\underline{M_{max} = ?}}$$

$$\sum F_y = 0 \dots -F_{RA} + F_{RB} - F = 0$$


$$\sum M_A = 0 \dots F_{RB} \cdot a - F(a+b) = 0$$

$$\underline{\underline{F_{RB} = F \frac{a+b}{a}}}$$

$$F_{RA} = F_{RB} - F = F \frac{a+b}{a} - F = F \left(\frac{a+b}{a} - 1\right)$$

$$\underline{\underline{M_{max} = -F \cdot b}}$$

4.131



$F = 6000 \text{ N}$

$a = 1 \text{ m}$

$b = 0,5 \text{ m}$

Graf. anal.


$M_{\text{max}} = ?$

$\sum F_y = 0 \dots -F_{RA} + F_{RB} - F = 0$

$\sum M_A = 0 \dots F_{RB}a - F(a+b) = 0$

$F_{RB} = \frac{F(a+b)}{a}$


$F_{RA} = F_{RB} - F = F \frac{a+b}{a} - F = F \left(\frac{a+b}{a} - 1 \right)$



$M_{\text{max}} = -F \cdot b$

M_{max}

4.132



$F_1 = 10000 \text{ N}$

$F_2 = 6000 \text{ N}$

$a = b = c = 1,5 \text{ m}$

Anal. superpozice

a graf. F_2
 M_0



$M_{\text{max}} = ?$

$\sum F_y = 0 \dots F_{RA}' - F_1 + F_{RB}' = 0$

$\sum M_A = 0 \dots -F_1 a + F_{RB}' \cdot (a+b) = 0$

$F_{RB}' = \frac{F_1 a}{a+b} = \frac{10 \cdot 10^3 \cdot 1,5}{3} = 5 \cdot 10^3 \text{ N}$

$F_{RA}' = F_1 - F_{RB}' = 10 \cdot 10^3 - 5 \cdot 10^3 = 5 \cdot 10^3 \text{ N}$



$$M_0' = F_{RA}' \cdot a = 5 \cdot 10^3 \cdot 1,5 = 7,25 \cdot 10^3 \text{ Nm}$$

$$\sum F_y = 0 \dots -F_{RA}'' + F_{RB}'' - F_2 = 0$$

$$\sum M_B = 0 \dots F_{RA}''(a+b) - F_2 \cdot c = 0$$

$$F_{RA}'' = F_2 \frac{c}{a+b} = 6 \cdot 10^3 \frac{1,5}{3} = 3 \cdot 10^3 \text{ N}$$

$$F_{RB}'' = F_{RA}'' + F_2 = 3 \cdot 10^3 + 6 \cdot 10^3 = 9 \cdot 10^3 \text{ N}$$


$$M_0'' = -F_2 \cdot c = -6 \cdot 10^3 \cdot 1,5 = -9 \cdot 10^3 \text{ Nm}$$

$F_A = F_{RA}' - F_{RA}'' = 5 \cdot 10^3 - 3 \cdot 10^3 = 2 \cdot 10^3 \text{ N}$	$F_A = 2000$
$F_B = F_{RB}' + F_{RB}'' = 5 \cdot 10^3 + 9 \cdot 10^3 = 14 \cdot 10^3 \text{ N}$	$F_B = 14000$
$M_{0 \text{ max}} = M_0'' = -9 \cdot 10^3 \text{ Nm}$	$M_0 = -9000 \text{ Nm}$

Kontrola posredni. Moment:


$$M_{0 \text{ max}} = F_{RA}(a+b) + F_1 \cdot b = -2000 \cdot 3 + 10000 \cdot 1,5 = -6000 + 15000 = 9000 \text{ Nm}$$

Završnica



$$\begin{aligned} \sum F_x &= 0 \quad \text{---} \quad 0 \\ \sum F_y &= 0 \quad \text{---} \quad 0 \\ \sum M_A &= 0 \end{aligned}$$

4.134 |



$$\begin{aligned} F &= 10000 \text{ N} \\ q &= 8000 \text{ N m}^{-1} \\ a &= 2,5 \text{ m} \\ b &= 1,5 \text{ m} \\ c &=? \end{aligned}$$

$$M_A = M_F$$

$$\begin{aligned} M_F &= F_{RB} \cdot b \\ M_A &= F_q \cdot \frac{c}{2} \end{aligned}$$

$$F_{RB} \cdot b = F_q \cdot \frac{c}{2}$$

$$\sum M_A = 0 \quad F_{RB}(a+b) - F \cdot a + F_q \frac{c}{2} = 0$$

$$F_{RB} = \frac{F \cdot a - F_q \frac{c}{2}}{a+b}$$

$$\frac{F \cdot a - q \frac{c^2}{2}}{a+b} \cdot b = q \frac{c^2}{2} \quad | \cdot (a+b)$$

$$(F \cdot a - q \frac{c^2}{2}) b = (a+b) q \frac{c^2}{2}$$

$$F a b - b q \frac{c^2}{2} = a q \frac{c^2}{2} + b q \frac{c^2}{2} \quad | \cdot 2$$

$$2 F a b - b q c^2 = 2 a q c^2 + b q c^2$$

$$2 F a b = 2 a q c^2 + 2 b q c^2$$

$$c^2 (a q + b q) = F a b$$

$$c = \sqrt{\frac{F a b}{q(a+b)}} = \sqrt{\frac{10000 \cdot 2,5 \cdot 1,5}{8000(2,5+1,5)}} =$$


$$= \sqrt{1,171875} = \underline{\underline{1,0825 \text{ m}}}$$

$c = 1,306 \text{ m}$

6822544

4, 134

$$c = 1,306 \text{ m}$$



$$F = 10\,000 \text{ N}$$

$$q = 8000 \text{ N m}^{-1}$$

$$a = 2,5 \text{ m}$$

$$b = 1,5 \text{ m}$$

$$M_{OF} = M_{OA}$$

$$c = ?$$

$$F_q \cdot \frac{c}{2} = F_{RB} \cdot b$$

$$\sum F_x = 0$$

$$\sum F_y = 0$$

$$\sum M_A = 0$$

$$F_q + F_{RA} + F - F_{RB} = 0$$

$$F_q \cdot \frac{c}{2} - F \cdot a + F_{RB} (a+b) = 0$$

$$q \cdot c - F_{RA} + F - F_{RB} = 0$$

$$q \cdot \frac{c^2}{2} - F \cdot a + F_{RB} (a+b) = 0$$

$$q \cdot \frac{c^2}{2} = F_{RB} \cdot b$$

$$F_{RB} \cdot b - F \cdot a + F_{RB} \cdot a + F_{RB} \cdot b = 0$$

$$F_{RB} \cdot a + 2F_{RB} \cdot b - F \cdot a = 0$$

$$q \cdot c - F_{RA} + F - F_{RB} = 0$$

$$F_{RB} (a+2b) - F \cdot a = 0$$

$$F_{RB} = \frac{F \cdot a}{a+2b}$$

$$q \cdot \frac{c^2}{2} = \frac{F \cdot a \cdot b}{a+2b}$$

$$c = \sqrt{\frac{2 F a b}{q (a+2b)}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 10\,000 \cdot 2,5 \cdot 1,5}{8000 \cdot (2,5+3)}} =$$

$$= \underline{\underline{1,30558 \text{ m}}}$$

4.139

$$M_F = F_{RB} \cdot b$$

$$M_A = F_q \frac{c}{2}$$

$$\underline{\underline{F_{RB} \cdot b = F_q \frac{c}{2}}}$$

$$\sum M_A = 0 \rightarrow F_{RB} (a+b) - F \cdot a + F_q \frac{c}{2} = 0$$

$$\boxed{F_{RB} = \frac{F \cdot a - F_q \frac{c}{2}}{a+b}}$$

$$\frac{b(F \cdot a - q \frac{c^2}{2})}{a+b} = q \frac{c^2}{2} \quad | \cdot \frac{a+b}{b}$$

$$F \cdot a b - b q \frac{c^2}{2} = q \frac{c^2}{2} a + q \frac{c^2}{2} b$$

$$F \cdot a b = q \frac{c^2}{2} a + 2 q \frac{c^2}{2} b$$

$$F \cdot a b = c^2 \left(\frac{q a}{2} + q b \right)$$

$$c = \sqrt{\frac{F \cdot a b}{\frac{q a}{2} + q b}} = \sqrt{\frac{F \cdot a b}{q \left(\frac{a}{2} + b \right)}} = \sqrt{\frac{10000 \cdot 2,5 \cdot 1,5}{8000 \left(\frac{2,5}{2} + 1,5 \right)}}$$

$$= \underline{\underline{1,3055 \text{ m}}}$$

4.135 | $W_0 = ?$ $d = 80 \text{ mm}$

$$W_0 = \frac{\pi}{32} d^3 = \frac{\pi}{32} \cdot 80^3 = \underline{\underline{50265,48 \text{ mm}^3}}$$


4.136 | $D_1 = 240 \text{ mm}$

$D_2 = 220 \text{ mm}$

$$W_0 = \frac{\frac{\pi}{64} (D_1^4 - D_2^4)}{\frac{D_1}{2}} = \frac{\pi}{32} \frac{240^4 - 220^4}{240} = \underline{\underline{398916,8 \text{ mm}^3}}$$

4.137 | ne

4.138 | Vypočítat modul I ose X_T (pr. 4.91)



$$I_{XCT} = 51136 \cdot 10^4 \text{ mm}^4$$

$$l = 400 \text{ mm}$$

$$e = e_1 = e_2 = \frac{h}{2} = 200 \text{ mm}$$

$$W_{0,1,2} = \frac{I_{XCT}}{e} = \frac{51136 \cdot 10^4}{200} = \underline{\underline{255,68 \cdot 10^4 \text{ mm}^3}}$$

4.139

ocel 11375 - míjivě napětí; $k = 1,6$

$$\sigma_{k0} = 0,7 \sigma_{Pt} = 0,7 \cdot 370 = 259 \text{ MPa}$$

$$\sigma_{D0} = \frac{\sigma_{k0}}{k} = \frac{259}{1,6} = 161,8 \text{ MPa}$$

$$c_{II} = 0,85$$

$$\sigma_{D0II} = c_{II} \sigma_{D0} = 0,85 \cdot 161,8 = \underline{\underline{137,5 \text{ MPa}}}$$

4.140

 $\sigma_{D0} = ?$ pro litinu 422435 pro míjivě zatížení
 $k = 4$

$$\sigma_{Pt} = 350 \text{ MPa}$$


$$\sigma_{Dt} = \frac{\sigma_{Pt}}{k} = \frac{350}{4} = 87,5 \text{ MPa}$$

$$c_{II} = 0,75$$

$$\sigma_{DtII} = c_{II} \sigma_{Dt} = 0,75 \cdot 87,5 = \underline{\underline{65,6 \text{ MPa}}}$$

$$\sigma_{D0II} = 0,7 \sigma_{DtII} = 0,7 \cdot 65,6 = \underline{\underline{45,8 \text{ MPa}}}$$

4.141



$$d = 12 \text{ mm}$$

$$l = 1 \text{ m}$$

 $F = ?$ míjivě arábová

ocel 11375

$$k = 1,6$$

$$c_{II} = 0,85$$

$$r_{d0} = 0,65\%$$

$$\sigma_{D0II} = c_{II} \frac{0,7 \sigma_{Pt}}{k} = 0,85 \frac{0,7 \cdot 370}{1,6} = 137,6 \text{ MPa}$$

$$W_0 = \frac{\pi}{32} d^3 = \frac{\pi}{32} \cdot 12^3 = 169,64 \text{ mm}^3$$


$$\sigma_{D0IR} = 0,65 \sigma_{D0II} = 0,65 \cdot 137,6 = \underline{\underline{90 \text{ MPa}}}$$

$$M_0 = W_0 \cdot \sigma_{D0IR} = 169,64 \cdot 90 = 15264 \text{ Nmm}$$

4.142

Stjepni vodeni jašon 4.141 i daj $S_0 = F \cdot \phi$

pri poveru $h:b = 2:1$



$$S_0 = \frac{\pi d^2}{4} = \frac{\pi \cdot 12^2}{4} = 113,097 \text{ mm}^2$$

$$S_{\phi} = b \cdot h = 2b^2 \Rightarrow b = \sqrt{\frac{S}{2}} = \underline{\underline{7,5 \text{ mm}}}$$

$$W_{0\phi} = \frac{b h^2}{6} = \frac{7,5 \cdot 15^2}{6} = \underline{\underline{281,25 \text{ mm}^3}}$$

$$h = 2b \quad h = 2 \cdot 7,5 = \underline{\underline{15 \text{ mm}}}$$

$$M_0 = G_{00} \pi R W_{0\phi} = 90 \cdot 281,25 = 25312,5 \text{ Nmm}$$

$$F = \frac{M_0}{l} = \frac{25312,5}{1000} = \underline{\underline{25,31 \text{ N}}}$$

4.143

Mršiti ϕ , α_{\max} , y_{\max}

a) koristi se ulog 4.141

b) koristi se ulog 4.142

priz modul pružnosti $E = 2,06 \cdot 10^5 \text{ MPa}$

$$a) \phi = \frac{EJ}{\pi} = \frac{2,06 \cdot 10^5 \cdot 1017,87}{15264} =$$

$$J_{\phi} = \frac{\pi d^4}{64} = \frac{\pi \cdot 12^4}{64} = \underline{\underline{1017,87 \text{ mm}^4}}$$

$$= 13736,9 \text{ mm} = \underline{\underline{13,73 \text{ m}}}$$

$$\alpha_{\max} = \frac{F l^2}{2EJ} = \frac{15,26 \cdot 1000^2}{2 \cdot 2,06 \cdot 10^5 \cdot 1017,87} = \underline{\underline{0,03638 \text{ rad}}}$$

$$y_{\max} = \frac{F l^3}{3EJ} = \frac{15,26 \cdot 1000^3}{3 \cdot 2,06 \cdot 10^5 \cdot 1017,87} = \underline{\underline{24,25 \text{ mm}}}$$

b)

$$\phi = \frac{EJ}{\pi} = \frac{2,08 \cdot 10^5 \cdot 2109,3}{25312,5} = 17332 \text{ mm} = \underline{\underline{17,33 \text{ m}}}$$

$$J_{\phi} = \frac{1}{12} b h^3 = \frac{7,5 \cdot 15^3}{12} = \underline{\underline{210,93 \text{ mm}^4}}$$

$$\alpha_{\max} = \frac{F l^2}{2EJ} = \frac{15,26 \cdot 1000^2}{2 \cdot 2,08 \cdot 10^5 \cdot 2109,3} = \underline{\underline{0,017379 \text{ rad}}}$$

4.144 | Nosník vet Enej spoj. zohľadň $q = 4000 \text{ Nm}^{-1}$
 $l = 0,8 \text{ m}$. Profil nosníka $b = 26 \text{ mm}$; $h = 52 \text{ mm}$
 $E = 2,1 \cdot 10^5 \text{ MPa}$


$$\rho = \frac{EJ}{\eta} = \frac{2,1 \cdot 10^5 \cdot 304650,6}{1280 \cdot 10^3} = \underline{\underline{49981,7 \text{ mm}}} \quad J = \frac{b h^3}{12} = \frac{26 \cdot 52^3}{12} = \underline{\underline{304650,6 \text{ mm}^4}}$$

$$= \underline{\underline{49,981 \text{ m}}} \quad M = \frac{F}{2} \cdot \frac{l}{2} = q \frac{l^2}{2} = 4000 \frac{0,8^2}{2} = \underline{\underline{1280 \cdot 10^3 \text{ Nm}}}$$

$$\alpha = \frac{q l^3}{6EJ} = \frac{4 \cdot 800^3}{6 \cdot 2,1 \cdot 10^5 \cdot 304650,6} = \underline{\underline{5,335 \cdot 10^{-3} \text{ rad}}}$$

$$\eta = \frac{q l^4}{8EJ} = \frac{4 \cdot 800^4}{8 \cdot 2,1 \cdot 10^5 \cdot 304650,6} = \underline{\underline{3,201 \text{ mm}}}$$

4.145 |



$\alpha_{\text{max}} = ?$
 $\eta_{\text{max}} = ?$

$F = 1000 \text{ N}$ $E = 2,1 \cdot 10^5 \text{ MPa}$
 $l = 2 \text{ m}$
 $b = 20 \text{ mm}$
 $h = 40 \text{ mm}$ ocel 11500

Kontrola, zda je def. v oblasti pružné!

$$\eta_{\text{max}} = \frac{F l^3}{48EJ} = \frac{1000 \cdot 2000^3}{48 \cdot 2,1 \cdot 10^5 \cdot 106666,6} = \underline{\underline{7,44 \text{ mm}}}$$

$$\alpha_{\text{max}} = \frac{F l^2}{16EJ} = \frac{1000 \cdot 2000^2}{16 \cdot 2,1 \cdot 10^5 \cdot 106666,6} = \underline{\underline{0,01116 \text{ rad}}}$$


$$J = \frac{b h^3}{12} = \frac{20 \cdot 40^3}{12} = \underline{\underline{106666,6 \text{ mm}^4}}$$

$$\sigma_0 = \frac{M_{\text{max}}}{W_0} = \frac{F \cdot \frac{l}{4}}{\frac{1}{6} b h^2} = \frac{6 \cdot 500 \cdot 1000}{20 \cdot 40^2} = \underline{\underline{93,75 \text{ MPa}}}$$

$$\sigma_{k0} = 0,76 \sigma_0 = 0,7 \cdot 500 = \underline{\underline{350 \text{ MPa}}}$$

4, 145

2A



$$\alpha_{\max} = ?$$

$$y_{\max} = ?$$

$$\sigma_0 = ?$$

$$11500$$

Je def. v pružné oblasti?

$$F = 1000 \text{ N} \quad b = 20 \text{ mm}$$

$$l = 2000 \text{ mm} \quad h = 40 \text{ mm}$$

$$E = 2,10^5 \text{ MPa}$$

$$\alpha_{\max} = \alpha_A = \alpha_B = \frac{5\eta}{EJ} = \frac{Fl^2}{16EJ} = \frac{1000 \cdot 2000^2}{16 \cdot 2,10^5 \cdot 106666,6} = 1171,8 \cdot 10^{-5} = \underline{\underline{0,01718 \text{ rad}}}$$

$$J_x = \frac{1}{12} bh^3 = \frac{1}{12} 20 \cdot 40^3 = 106666,6 \text{ mm}^4$$

$$y_{\max} = \frac{Fl^3}{48EJ} = \frac{1000 \cdot 2000^3}{48 \cdot 2,10^5 \cdot 106666,6} = 781250 \cdot 10^{-5} = \underline{\underline{7,812 \text{ mm}}}$$

$$\sigma_0 = \frac{M_{\max}}{W_0} = \frac{FRA \cdot \frac{l}{2}}{W_0} = \frac{500 \cdot 1000}{5333,3} = \underline{\underline{93,7 \text{ MPa}}} \quad F_{RA} = F_{RB} = \frac{F}{2} = 500 \text{ N}$$

$$W_0 = \frac{bh^2}{6} = \frac{20 \cdot 40^2}{6} = 5333,3 \text{ mm}^3$$

$$\sigma_{k0} = 0,7 \sigma_{pt} = 0,7 \cdot 500 = \underline{\underline{350 \text{ MPa}}}$$


$$\underline{\underline{\sigma_0 < \sigma_{k0}}}$$

DEFORMACE JE V PRUŽNÉ OBLASTI

4.146) M_d - u vretenovito nosniku. Jaki bremen ostb sila.


Ohybná čára je kružnice, pretože je jediná o prostředí
(ažb) průmyslová síla)

4.147) Dvě síly v rovině nosníku




- $b = 100 \text{ mm}$
- $h = 140 \text{ mm}$
- $F_1 = 3000 \text{ N}$
- $F_2 = 5000 \text{ N}$
- $l_1 = 1,5 \text{ m}$
- $l_2 = 0,6 \text{ m}$
- $E = 9 \cdot 10^3 \text{ MPa}$
- $\alpha_{\text{max}} = ?$
- $y_{\text{max}} = ?$

Reste analýzy *Grub řízení / metodami!*



Superpozice




$$J = \frac{bh^3}{12} = \frac{100 \cdot 140^3}{12} = 22866666,6 \text{ mm}^4$$

$$\alpha_1 = \frac{F_1 l^2}{2EI} = \frac{3000 \cdot 1500^2}{2 \cdot 9 \cdot 10^3 \cdot 22866666} = 0,016399 \text{ rad}$$

$$y_1 = \frac{F_1 l^3}{3EI} = \frac{3000 \cdot 1500^3}{3 \cdot 9 \cdot 10^3 \cdot 22866666} = 16,399 \text{ mm}$$

$$\alpha_2 = \frac{F_2 l_2^2}{2EI} = \frac{5000 \cdot 600^2}{2 \cdot 9 \cdot 10^3 \cdot 22866666} = 4,37317 \cdot 10^{-3} \text{ rad}$$

$$y_c = \frac{F_2 l_2^3}{3EI} = \frac{5000 \cdot 600^3}{3 \cdot 9 \cdot 10^3 \cdot 22866666} = 2,6239 \text{ mm}$$




$$x = (l_1 - l_2) \alpha_2 = 900 \cdot 4,37319 \cdot 10^{-3} = 3,9358 \text{ mm}$$

$$y_2 = y_c + x = 2,6239 + 3,9358 = 6,5597 \text{ mm}$$

$$\alpha = \alpha_1 - \alpha_2 = 0,016399 - 0,00437317 = 0,01202583 \text{ rad}$$

4.154



$$y = 0,25 \text{ mm}$$

$$b = 22 \text{ mm}$$

$$F = 17 \text{ N}$$

$$l = 34 \text{ mm}$$

$$E = 1,1 \cdot 10^5 \text{ MPa}$$

$$\bar{\sigma}_{D_0} = 60 \text{ MPa}$$

$$h = ?$$


$$y = \frac{Fl^3}{3EJ} \Rightarrow J = \frac{Fl^3}{3Ey} = \frac{17 \cdot 34^3}{3 \cdot 1,1 \cdot 10^5 \cdot 0,25} = 8,099 \text{ mm}^4$$

$$J = \frac{bh^3}{12} \Rightarrow h = \sqrt[3]{\frac{12J}{b}} = \sqrt[3]{\frac{12 \cdot 8,099}{22}} = \underline{\underline{1,64 \text{ mm}}}$$

$$\bar{\sigma}_0 = \frac{M_0}{W_0} = \frac{F \cdot l}{\frac{bh^2}{6}} = \frac{6Fl}{bh^2} = \frac{6 \cdot 17 \cdot 34}{22 \cdot 1,64^2} = \underline{\underline{58,6 \text{ MPa}}}$$

$$\underline{\underline{\bar{\sigma}_0 < \bar{\sigma}_{D_0}}}$$

4.155



$D = 500 \text{ mm}$ $d_1 = 100 \text{ mm}$
 $M_k = 656 \text{ Nm}$ $b = 29 \text{ mm}$
 Grahen $h = 58 \text{ mm}$
 Jedná lišina
 $\sigma_{D0} = 30 \text{ MPa}$

Kontrola prutu

$$F' = 3 \cdot \frac{M_k}{i \cdot \frac{D}{2}} = 3 \cdot \frac{2M_k}{i \cdot D} = \frac{3 \cdot 2 \cdot 656 \cdot 10^3}{6 \cdot 500} = 1311,9 \text{ N}$$

$$M_0 = F' \cdot l = F' \cdot \frac{D-d}{2} = 1311,9 \cdot \frac{500-100}{2} = 262380 \text{ Nmm}$$

$$\sigma_0 = \frac{M_0}{W_0} = \frac{M_0}{\frac{\pi}{32} b h^2} = \frac{32 \cdot 262380}{\pi \cdot 29 \cdot 58^2} = 27,39 \text{ MPa}$$

$$\sigma_0 < \sigma_{D0}$$

4.156

Kromence $D = 960 \text{ mm}$; $d_1 = 130 \text{ mm}$ obvod $6 \cdot l$ $F = 1320 \text{ N}$
 eliptické rameno $b:h = 1:2$; $\sigma_{D0} = 30 \text{ MPa}$
 $i = 6$

$$M_0 = \frac{3F}{i} \cdot l = \frac{3F}{i} \cdot \frac{D-d}{2} = \frac{3 \cdot 1320}{6} \cdot \frac{960-130}{2} = 273900 \text{ Nmm}$$

$$W_0 = \frac{M_0}{\sigma_{D0}} = \frac{273900}{30} = 9130 \text{ mm}^3$$

$$W_0 = \frac{\pi}{32} b h^2 = \frac{\pi}{32} \frac{h}{2} h^2 \Rightarrow h = \sqrt[3]{\frac{64 W_0}{\pi}}$$

$$b = \frac{h}{2} = \sqrt[3]{\frac{64 \cdot 9130}{\pi}} = 57,08 \text{ mm}$$

$$\underline{\underline{h = 60 \text{ mm}}}$$

$$\underline{\underline{b = 30 \text{ mm}}}$$

$$b = 30$$

$$h = 60$$

4,157

$$D = 1450 \text{ mm}, d = 200 \text{ mm}$$

$$P = 38 \text{ kW}; \omega = 8,38 \text{ s}^{-1}$$

$$i = 6; b:h = 1:2,5 \quad \sigma_{\text{до}} = 30 \text{ MPa}$$

$$M_k = \frac{P}{\omega} = \frac{38 \cdot 10^3}{8,38} = 4534,6 \text{ Nm}$$

$$F' = 3 \frac{M_k}{i \frac{D}{2}} = \frac{3 \cdot 4534,6 \cdot 10^3}{6 \cdot \frac{1450}{2}} = 3127,3 \text{ N}$$

$$M_0 = F' l = F' \frac{D-d}{2} = 3127,3 \frac{1450-200}{2} = 1954562,5 \text{ Nmm}$$

$$W_0 = \frac{M_0}{\sigma_{\text{до}}} = \frac{1954562,5}{30} = 65152,08 \text{ mm}^3$$


$$W_0 = \frac{\pi}{32} b h^2 = \frac{\pi}{32} \frac{h}{2,5} h^2 \Rightarrow h = \sqrt[3]{\frac{32 \cdot 2,5 W_0}{\pi}} = \sqrt[3]{\frac{32 \cdot 2,5 \cdot 65152,08}{\pi}} =$$

$$\underline{\underline{= 118,4 \text{ mm}}}$$

$$\underline{\underline{h = 120 \text{ mm}}}$$

$$\underline{\underline{b = 48 \text{ mm}}}$$

4.158



$F = 8000 \text{ N}$ - střídavě se mění

úcp --- 11500

$$l : D = 1,2$$

$$p_D = 6 \text{ MPa}$$

$$k = 3$$

$$\frac{l}{D} = 1,2 \quad \dots \quad l = 1,2 D$$

$$F = s p_D = l D p_D = 1,2 D \cdot D \cdot p_D \Rightarrow D = \sqrt{\frac{F}{1,2 p_D}} = \sqrt{\frac{8000}{1,2 \cdot 6}} = 33,3$$

$$\underline{D = 34 \text{ mm}}$$

$$M_0 = F \frac{l}{2} = 8000 \frac{40,8}{2} = 163200 \text{ Nmm} \quad \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} l = 1,2 D = 1,2 \cdot 34 = \underline{40,8 \text{ mm}}$$

$$W_0 = \frac{\pi}{32} D^3 = \frac{\pi}{32} \cdot 34^3 = 3858,68 \text{ mm}^3$$

$$\sigma_0 = \frac{M_0}{W_0} = \frac{163200}{3858,68} = \underline{42,29 \text{ MPa}}$$

$$\sigma_{D,III} = c_{III} \frac{0,7 \sigma_{pe}}{k} = 0,65 \frac{0,7 \cdot 500}{3} = \underline{75,83 \text{ MPa}}$$

4.159) $\sigma_{\text{pov.}} = 4,84$ $F = 100\,000\text{ N}$

$$l = 180\text{ mm}$$

$$D = 120\text{ mm} \quad \text{Provedite kontrolu napru}$$

$$\sigma_{D_0} = 55\text{ MPa}$$

Odlažení $\beta = \frac{F}{Dl} = \frac{100\,000}{120 \cdot 180} = \underline{\underline{4,63\text{ MPa}}}$


Objet $M_0 = F \cdot \frac{l}{2} = 100\,000 \cdot \frac{180}{2} = \underline{\underline{9\,000\,000\text{ Nmm}}}$

$$W_0 = \frac{\pi}{32} D^3 = \frac{\pi}{32} \cdot 120^3 = \underline{\underline{169\,646\text{ mm}^3}}$$

$$\sigma_0 = \frac{M_0}{W_0} = \frac{9\,000\,000}{169\,646} = \underline{\underline{53,05\text{ MPa}}}$$

$$\underline{\underline{\sigma_0 < \sigma_{D_0}}}$$

4,160



$$l = 1 \text{ m}$$

$$F = 800 \text{ N}$$

$$a = 0,5 \text{ m}$$

$$d = ?$$

$$\sigma_{D0} = 80 \text{ MPa}$$

$$\vartheta = ?$$

$$E = 2,1 \cdot 10^5 \text{ MPa}$$

$$y_{\max} = ?$$

$$M_0 = F \cdot a = 800 \cdot 0,5 = 400 \text{ 000 N mm}$$

$$W_0 = \frac{M_0}{\sigma_{D0}} = \frac{400 \text{ 000}}{80} = 5000 \text{ mm}^3$$

$$W_0 = \frac{\pi}{32} d^3 \Rightarrow d = \sqrt[3]{\frac{32 W_0}{\pi}} = \sqrt[3]{\frac{32 \cdot 5000}{\pi}} = \underline{\underline{37,06 \text{ mm}}}$$

$$J = \frac{\pi}{64} d^4 = \frac{\pi}{64} \cdot 38^4 = 102 \text{ 353,8 mm}^4$$


$$\underline{\underline{d = 38 \text{ mm}}}$$

$$\vartheta = \frac{EJ}{M_0} = \frac{2,1 \cdot 10^5 \cdot 102 \text{ 353,8}}{400 \text{ 000}} = 53 \text{ 735,7 mm} = \underline{\underline{53,73 \text{ m}}}$$

$$y = \frac{Fl^3}{3EJ} = \frac{400 \cdot 1000^3}{3 \cdot 2,1 \cdot 10^5 \cdot 53 \text{ 735,7}} = \underline{\underline{11,81 \text{ mm}}}$$

$$F = \frac{M_0}{l} = \frac{400 \text{ 000}}{1000} = 400 \text{ N}$$

4.163



$$l = 2 \text{ m}$$

$$F = 6000 \text{ N}$$

$$11340$$

$$E = 2,0 \cdot 10^5 \text{ MPa}$$

$$k = 2$$

$$d = ? \quad y_{\text{max}} = ?$$

$$S = ?$$

$$\sigma_{D_0} = \frac{0,76 F l}{k} = \frac{0,7 \cdot 340}{2} = \underline{\underline{119 \text{ MPa}}}$$

$$M_{\text{max}} = \frac{F l}{2} \frac{l}{2} = \frac{6000 \cdot 2000}{4} = 3000000 \text{ Nmm}$$

$$W_0 = \frac{M_{\text{max}}}{\sigma_{D_0}} = \frac{3000000}{119} = 25210 \text{ mm}^3$$

$$W_0 = \frac{\pi}{32} d^3 \rightarrow d = \sqrt[3]{\frac{32 W_0}{\pi}} = \sqrt[3]{\frac{32 \cdot 25210}{\pi}} = \underline{\underline{63,56 \text{ mm}}}$$

$$\underline{\underline{d = 65 \text{ mm}}}$$

$$S = \frac{\pi d^2}{4} = \frac{\pi \cdot 65^2}{4} = \underline{\underline{3318,3 \text{ mm}^2}}$$

$$y_{\text{max}} = \frac{F l^3}{48 E J} = \frac{6000 \cdot 2000^3}{48 \cdot 2,0 \cdot 10^5 \cdot 876240,5} = \underline{\underline{5,7 \text{ mm}}}$$

$$J = \frac{\pi}{64} d^4 = \frac{\pi}{64} \cdot 65^4 = 876240,5 \text{ mm}^4$$

4.164

z 4.163 nahradit fd obdelnik, $b:h = 1:2$

$$b = ? \quad S_{\phi} = ?$$

$$h = ? \quad \gamma_{\max} = ?$$

Posuvajte plus oben prave one

$$W_0 = 25210 \text{ mm}^3$$

$$W_0 = \frac{bh^2}{6} = \frac{\frac{h}{2}h^2}{6} = \frac{h^3}{12} \Rightarrow h = \sqrt[3]{12W_0} = \sqrt[3]{12 \cdot 25210} =$$

$$b = \frac{h}{2}$$

$$= 67,13 \text{ mm}$$

$$\underline{\underline{h = 68 \text{ mm}}}$$

$$\underline{\underline{b = 34 \text{ mm}}}$$

$$S_{\phi} = bh = 34 \cdot 68 = \underline{\underline{2312 \text{ mm}^2}}$$

$$\gamma_{\max} = \frac{Fl^3}{48EJ} = \frac{6000 \cdot 2000^3}{48 \cdot 2 \cdot 10^5 \cdot 890890,6} = \underline{\underline{1,61 \text{ mm}}} \quad \gamma = 5$$

$$J = \frac{bh^3}{12} = \frac{34 \cdot 68^3}{12} = 890890,6 \text{ mm}^4$$

$$\frac{S_{\phi}}{S} = \frac{3318,3}{2312} = \underline{\underline{1,435}}$$

4.165

Nahradite rovnice I profiilem

$$W_0 = 25210 \text{ mm}^3 = 25,21 \text{ cm}^3$$



$$I_{100} \quad W_x = 34,2 \cdot 10^3 \text{ mm}^3$$

$$J_x = 117 \cdot 10^4 \text{ mm}^4$$

$$\gamma_{\max} = \frac{Fl^3}{48EJ_x} = \frac{6000 \cdot 2000^3}{48 \cdot 2 \cdot 10^5 \cdot 117 \cdot 10^4} = \underline{\underline{4,27 \text{ mm}}}$$

$$\underline{\underline{S = 1060 \text{ mm}^2}}$$

4.166



$$F = 2000 \text{ N}$$

$$l = 300 \text{ mm}$$

$$E = 2,1 \cdot 10^5$$

4 depne je 2 mm menon'

$$11340; k = 2$$

$$y_{\max} = ?$$

$$l_c = ?$$

$$d = ?$$

$$p_D = 10 \text{ MPa}$$

$$F_A = F_B = 2000 \text{ N}$$

$$M_0 = F_A \cdot \frac{l}{2} = 2000 \cdot \frac{300}{2} = 300\,000 \text{ Nmm}$$

$$\sigma_{D_{0III}} = \frac{0,76 p_D}{k}, c_{III} = \frac{0,7 \cdot 340}{2} \cdot 0,65 = 77,35 \text{ MPa}$$

$$W_0 = \frac{M_0}{\sigma_{D_{0II}}} = \frac{300\,000}{77,35} = 3878,4 \text{ mm}^3$$

$$W_0 = \frac{\pi}{32} d^3 \rightarrow d = \sqrt[3]{\frac{32 W_0}{\pi}} = \sqrt[3]{\frac{32 \cdot 3878,4}{\pi}} = 34,05 \text{ mm}$$

$$\underline{\underline{d = 35 \text{ mm}}}$$


$$y_{\max} = \frac{2F \cdot l^3}{48 E J} = \frac{4000 \cdot 300^3}{48 \cdot 2,1 \cdot 10^5 \cdot 73661,75} = 0,145 \text{ mm}$$

$$J = \frac{\pi}{64} d^4 = \frac{\pi}{64} \cdot 35^4 = 73661,75$$

$$d_c = 35 - 2 = 33 \text{ mm}$$

$$F_A = l_c d_c \cdot p_D \Rightarrow l_c = \frac{F_A}{d_c \cdot p_D} = \frac{2000}{33 \cdot 10} = \underline{\underline{6,06 \text{ mm}}}$$

4,167



$$F = ?$$

I 140

$$E = 2,1 \cdot 10^5 \text{ MPa}$$

$$l = 5,2 \text{ m}$$

$$y_{\max} = 8 \text{ mm}$$

$$\sigma_0 = ?$$

$$F = 4820$$

$$\sigma_0 = 56 \text{ MPa}$$


$$I 140 \dots J_x = 573 \cdot 10^4 \text{ mm}^4 ; W_x = 87,9 \cdot 10^3 \text{ mm}^3$$

$$y_{\max} = \frac{Fl^3}{48EJ}$$

$$F = \frac{y \cdot 48EJ}{l^3} = \frac{8 \cdot 48 \cdot 2,1 \cdot 10^5 \cdot 573 \cdot 10^4}{5200^3} = \underline{\underline{3286,2 \text{ N}}}$$

$$\sigma_0 = \frac{M_0}{W_0} = \frac{\frac{F}{2} \cdot \frac{l}{2}}{W_0} = \frac{3286,2 \cdot 5200}{4 \cdot 87,9 \cdot 10^3} = \underline{\underline{52,16 \text{ MPa}}}$$

4.169



$$F_1 = F_2 = 9200 \text{ N}$$

$$a = 180 \text{ mm}$$

$$b = 380 \text{ mm}$$

$$D = ?$$

$$y_{\max} = ?$$

$$E = 2,1 \cdot 10^5 \text{ MPa}$$

napísať a ráčové
súťažem

$$l = 2$$

$$11420$$

$$F = \sqrt{F_1^2 + F_2^2} = \sqrt{9200^2 + 9200^2} = \underline{\underline{13010,76 \text{ N}}}$$

$$\sum F_y = 0 \quad \dots \quad F_{RA} - F + F_{RB} = 0$$

$$\sum M_A = 0 \quad \dots \quad -F \cdot a + F_{RB} \cdot (a+b) = 0$$

$$F_{RB} = \frac{F \cdot a}{a+b} = 13010,76 \cdot \frac{180}{180+380} = \underline{\underline{4182,03 \text{ N}}}$$

$$F_{RA} = F - F_{RB} = 13010,76 - 4182,03 = \underline{\underline{8828,73 \text{ N}}}$$

$$M_{\max} = F_{RA} \cdot a = 8828,73 \cdot 180 = \underline{\underline{1589171,4 \text{ Nmm}}}$$

$$\sigma_{\text{DoIR}} = c_{II} \cdot 0,65 \cdot \frac{0,75 \cdot \sigma_e}{l} = 0,85 \cdot 0,65 \cdot \frac{0,7 \cdot 420}{2} = \underline{\underline{81,2 \text{ MPa}}}$$

$$W_0 = \frac{M_{\max}}{\sigma_{\text{DoIR}}} = \frac{1589171,4}{81,2} = \underline{\underline{19571 \text{ mm}^3}}$$

$$W_0 = \frac{\pi D^3}{32} \rightarrow D = \sqrt[3]{\frac{32 W_0}{\pi}} = \sqrt[3]{\frac{32 \cdot 19571}{\pi}} = \underline{\underline{58,4 \text{ mm}}}$$


$$\underline{\underline{d = 60 \text{ mm}}}$$

$$y_{\max} = \frac{F a^2 b^2}{3 E J l} = \frac{13010,76 \cdot 180^2 \cdot 380^2}{3 \cdot 2,1 \cdot 10^5 \cdot 636172,5 \cdot 560} = \underline{\underline{0,2712 \text{ mm}}}$$

0,3

$$J = \frac{\pi}{64} D^4 = \frac{\pi}{64} \cdot 60^4 = 636172,5 \text{ mm}^4$$

4.170



I

$$l = 5 \text{ m}$$

$$a = 3 \text{ m}$$

$$G = 20\,000 \text{ N}$$

F_z, M_0 - problem

$$I = ?$$

$$10\,452$$

$$k = 2$$

$$y_{\max} = ?$$

$$\sum F_y = 0 \quad \dots \quad F_{RA} - G + F_{RB} = 0$$

$$\sum M_A = 0 \quad \dots \quad -G \cdot a + F_{RB} \cdot l = 0$$

$$F_{RB} = \frac{G \cdot a}{l} = 20\,000 \cdot \frac{3}{5} = \underline{\underline{12\,000 \text{ N}}}$$

$$F_{RA} = G - F_{RB} = 20\,000 - 12\,000 = \underline{\underline{8\,000 \text{ N}}}$$

$$M_{\max} = F_{RA} \cdot a = 8\,000 \cdot 3\,000 = \underline{\underline{24 \cdot 10^6 \text{ Nmm}}}$$

$$\sigma_{D_0} = \frac{0,75 \sigma_k}{k} = \frac{0,7 \cdot 450}{2} = \underline{\underline{157,5 \text{ MPa}}}$$

$$W_0 = \frac{M_{\max}}{\sigma_{D_0}} = \frac{24 \cdot 10^6}{157,5} = 152\,380,9 \text{ mm}^3 = 152,38 \cdot 10^3 \text{ mm}^3$$

$$I 180 \quad \dots \quad J_x = 1450 \cdot 10^4 \text{ mm}^4$$

16,6

$$y_{\max} = \frac{G a^2 b^2}{3 E J l} = \frac{20\,000 \cdot 3\,000^2 \cdot 2\,000^2}{3 \cdot 2,1 \cdot 10^5 \cdot 1450 \cdot 10^4 \cdot 5000} = \underline{\underline{15,76 \text{ mm}}}$$


4.171

2 U profilů max. síla $G = 68 \cdot 10^3 \text{ N}$

$l = 1,7 \text{ m}, l_1 = 0,53 \text{ m}, l_2 = 0,64 \text{ m}$

10552 -- $\sigma_{D0} = 90 \text{ MPa}$ -- graf. zjištěte $y_{\text{max}} = ?$

$E = 2,1 \cdot 10^5 \text{ MPa}$ a vnitřní profilu, U^4



$$\sum F_y = 0 \quad \dots \quad F_{RA} - \frac{G}{2} - \frac{G}{2} + F_{RB} = 0$$

$$\sum M_A = 0 \quad \dots \quad -\frac{G}{2}l_1 - \frac{G}{2}(l_1+l_2) + F_{RB} \cdot l = 0$$

$$F_{RB} = \frac{\frac{G}{2}[l_1+(l_1+l_2)]}{l} = \frac{34 \cdot 10^3 (0,53+0,53+0,64)}{1,7}$$

$$= 34 \cdot 10^3 \text{ N}$$

$$F_{RA} = 34 \cdot 10^3 \text{ N}$$

$$M_{\text{max}} = F_{RA} \cdot l_1 = 34 \cdot 10^3 \cdot 0,53 = 1802 \cdot 10^4 \text{ Nmm}$$

$$W_0 = \frac{M_{\text{max}}}{\sigma_{D0}} = \frac{1802 \cdot 10^4}{90} = 20.022,2 \text{ mm}^3$$

$$= 20,022 \cdot 10^3 \text{ mm}^3$$

$$W_{n0} = 10,011 \cdot 10^3 \text{ mm}^3$$

U 160 -- $J_x = 925 \cdot 10^4 \text{ mm}^4$




Grafické řešení příkladu

$m_L \dots 1 \text{ mm} \cong 20 \text{ mm} \quad (85)$

$m_F \dots 1 \text{ mm} \cong 1 \text{ kN} \quad (1000)$

$H_0 = 30 \text{ mm}$

4.171



$$S_{m1} = \frac{1}{2} \cdot 26,5 \cdot 30 = 397,5 \text{ mm}^2$$

$$S_{m2} = 32 \cdot 30 = 960 \text{ mm}^2$$

$$S_{m3} = S_{m4} = 397,5 \text{ mm}^2$$

$$1 \text{ mm} \cong 20 \text{ mm}^2$$

$$S_{m1} = 19,87 \text{ mm}$$

$$S_{m2} = 48 \text{ mm}$$


$$S_{m3} = 19,87 \text{ mm}$$

$$H_2 = 50 \text{ mm}$$

$$y_{\max} = y_2 H_1 H_2 \cdot m_F m_L^3 \cdot m_s \frac{1}{E(2J)} = 23 \cdot 30 \cdot 50 \cdot 1000 \cdot 20^3 \cdot 20 \cdot \frac{1}{2,1 \cdot 10^5 \cdot 925 \cdot 10^4 \cdot 2}$$

$$= 1,42 \text{ mm}$$

4,239 | A



$$b = 120 \text{ mm}$$

$$h = 200 \text{ mm}$$

$$l = 2 \text{ m}$$

$$F = 10\,000 \text{ N}$$

$$\alpha = 30^\circ$$

$$\sigma_{Dt} = 13 \text{ MPa}$$

$$\text{Tah: } F_x = F \cos \alpha = 10\,000 \cdot 0,866 = 8,66 \cdot 10^3 \text{ N}$$

$$\sigma_t = \frac{F_x}{S} = \frac{8,66 \cdot 10^3}{b \cdot h} = \frac{8,66 \cdot 10^3}{120 \cdot 200} = 0,36 \text{ MPa}$$


$$\text{Ohyb: } F_y = F \sin \alpha = 10\,000 \cdot 0,5 = 5 \cdot 10^3 \text{ N}$$

$$\sigma_o = \frac{M_{\max}}{W_o} = \frac{F_y \cdot l}{\frac{1}{6} b h^2} = \frac{5 \cdot 10^3 \cdot 2000}{120 \cdot 200^2} = \frac{60 \cdot 10^6}{120 \cdot 40\,000} = \frac{60 \cdot 10^6}{12 \cdot 4 \cdot 10^5} = 12,5 \text{ MPa}$$

$$\sigma_{c1} = \sigma_o + \sigma_t = 12,5 + 0,36 = 12,86 \text{ MPa}$$

$$\sigma_{c1} < \sigma_{Dt} \text{ - vyhovuje}$$

4.240



$\tilde{\sigma}_1, \tilde{\sigma}_2 = ?$

$F = 1200 \text{ N}$ $a = 645 \text{ mm}$
 $b = 50 \text{ mm}$
 $h = 30 \text{ mm}$

Kontrola rozměru | $\tilde{\sigma}_{dt} = \tilde{\sigma}_{sd} = 115 \text{ MPa}$

$M_{omax} = F \cdot a = 1200 \cdot 645 = 774\,000 \text{ Nmm}$
 $\tilde{\sigma}_0 = \frac{M_{omax}}{W_0} = \frac{6\,784\,800}{b h^2} = \frac{6\,774\,000}{50 \cdot 30^2} = 103,2 \text{ MPa}$


$\tilde{\sigma}_t = \frac{F}{S} = \frac{1200}{b h} = \frac{1200}{50 \cdot 30} = 0,8 \text{ MPa}$

$\tilde{\sigma}_{c1} = \tilde{\sigma}_0 + \tilde{\sigma}_t = 103,2 + 0,8 = 104 \text{ MPa}$

$\tilde{\sigma}_{c1} < \tilde{\sigma}_{dt}$ ----- vyhovuje

4.241

2A



$F = 6000 \text{ N}$

M 36

$a = 0,7 d$

$\tilde{\sigma}_{dt} = 60 \text{ MPa}$

$\tilde{\sigma}_{ceti} = ?$

M 36 ----- $A_s = 817 \text{ mm}^2$ tab.

$d_3 = 31,09 \approx 31,1 \text{ mm}$

$\tilde{\sigma}_t = \frac{F}{A_s} = \frac{6000}{817} = 7,34 \text{ MPa}$

$\tilde{\sigma}_0 = \frac{M_{omax}}{W_0} = \frac{F \cdot a}{\frac{\pi}{32} d_3^3} = \frac{32 F \cdot 0,7 d}{\pi \cdot 31,1^3} = \frac{32 \cdot 6000 \cdot 0,7 \cdot 36}{\pi \cdot 31,1^3} = 51,2 \text{ MPa}$

$\tilde{\sigma}_{ceti} = \tilde{\sigma}_0 + \tilde{\sigma}_t = 51,2 + 7,34 = 58,54 \text{ MPa}$


$\tilde{\sigma}_{c1} < \tilde{\sigma}_{dt}$ vyhovuje

① 4,242

4,243

Próbowa metoda


(A)



(B)

②

$\sigma_1 =$
 $\sigma_2 =$
 $\tau =$



σ_1

σ_2
 τ_{max}

$$\sigma_t = \frac{F}{S} = \frac{2700}{bh} = \frac{2700}{10 \cdot 20} = \underline{\underline{13,5 \text{ MPa}}}$$

$$M_{max} = F \cdot a = 2700 \cdot 8 = \underline{\underline{21600 \text{ Nmm}}}$$

$$\sigma_{0max} = \frac{M_{max}}{W_0} = \frac{6 \cdot 21600}{bh^2} = \frac{6 \cdot 21600}{10 \cdot 20^2} = 32,4 \text{ MPa}$$


$$\sigma_1 = -32,4 + 13,5 = -18,9 \text{ MPa}$$

$$\sigma_2 = 32,4 + 13,5 = \underline{\underline{45,9 \text{ MPa}}}$$

4.242

Dvř lepená desky

(2B)



$$F = ?$$

$$c = 25 \text{ mm}$$

$$p = 8 \text{ MPa}$$

$$\sigma_1 = ?$$

$$\sigma_2 = ?$$

$$b = 20 \text{ mm}$$

$$h = 50 \text{ mm}$$

$$\sigma_{dt} = 100 \text{ MPa}$$

$$a = 100 \text{ mm}$$

$$F = p \cdot S = p \cdot d^2 = 8 \cdot 25^2 = 5000 \text{ N}$$


$$\sigma_t = \frac{F}{S_1} = \frac{5000}{b \cdot h} = \frac{5000}{20 \cdot 50} = \underline{\underline{5 \text{ MPa}}}$$

$$M_{o_{max}} = F \cdot a = 5000 \cdot 100 = 500\,000 \text{ Nmm}$$

$$\sigma_{o_{max}} = \frac{M_{o_{max}}}{W_o} = \frac{6 \cdot 500\,000}{b h^2} = \frac{6 \cdot 500\,000}{20 \cdot 50^2} = 60 \text{ MPa}$$

$$\sigma_1 = \sigma_{o_{max}} + \sigma_t = 60 + 5 = \underline{\underline{65 \text{ MPa}}} \text{ vyhovuje}$$

$$\sigma_2 = -\sigma_{o_{max}} + \sigma_t = -60 + 5 = \underline{\underline{-55 \text{ MPa}}}$$



$$F_1 = 200 \text{ N}$$

$$F_2 = 200 \text{ N}$$

$$E = 2 \cdot 10^5 \text{ MPa}$$


$$\sigma_{do} = 60 \text{ MPa}$$

$$\sigma_{do} = 60 \text{ MPa}$$

$$H_1 = 40$$

$$H_2 = 50$$

4.244



$$F = 9000 \text{ N}$$

$$\bar{\sigma}_{Dt} = \bar{\sigma}_{Dd} = 80 \text{ MPa}$$

$$\bar{\sigma}_c \geq \bar{\sigma}_{Dt}$$

$$\bar{\sigma}_t = \frac{F}{b \cdot \frac{1}{2}} = \frac{2F}{b^2}$$

$$\bar{\sigma}_{Dt} = \frac{M_0}{W_0} = \frac{6F \cdot \frac{3}{4}}{b \left(\frac{b}{2}\right)^2} = \frac{6F}{b^2}$$


$$\bar{\sigma}_c = \frac{1}{b^2} (2F + 6F)$$

$$\bar{\sigma}_{Dt} \cdot b^2 = 8F$$

$$b = \sqrt{\frac{8F}{80}} = \sqrt{\frac{F}{10}} = \sqrt{900} = \underline{\underline{30 \text{ mm}}}$$

4.247

I 120



$$t = 10 \text{ mm}$$

$$F = ?$$

$$\sigma_{Dt} = 120 \text{ MPa}$$

$$\sigma_{Dt} = \frac{F}{S} \Rightarrow F = S \cdot \sigma_{Dt}$$

$$S = b \cdot t = 58 \cdot 10 = 580 \text{ mm}^2$$

$$F = 580 \cdot 120 = 69,6 \text{ kN}$$

$$l = 65$$

$$\text{Tab. } W_x = 54,7 \text{ cm}^3 = 54,7 \cdot 10^3 \text{ mm}^3$$

$$\text{Tab. } b = 58 \text{ mm}, S_I = 1420 \text{ mm}^2$$

$$\sigma_{Dt} = \frac{F}{S_I} + \frac{M_0}{W_0} = \frac{F}{1420} + \frac{F \cdot l}{54,7 \cdot 10^3} = F \left(\frac{1}{1420} + \frac{65 \cdot F}{54,7 \cdot 10^3} \right) = F \left(\frac{1}{1420} + \frac{65 \cdot F}{54,7 \cdot 10^3} \right)$$

~~$$\sigma_{Dt} = \frac{F}{1420} + \frac{65 \cdot F}{54,7 \cdot 10^3} = F \left(\frac{1}{1420} + \frac{65 \cdot F}{54,7 \cdot 10^3} \right)$$~~

$$F \frac{54,7 \cdot 10^3 + 65 \cdot 1420}{1420 \cdot 54,7 \cdot 10^3} = \sigma_{Dt}$$

$$F = \frac{1420 \cdot 54,7 \cdot 10^3 \cdot 120}{54,7 \cdot 10^3 + 65 \cdot 1420} = \frac{9320,88 \cdot 10^6}{147,070}$$


$$= \frac{9320,88}{0,147} = \underline{\underline{63407 \text{ N}}}$$

4,250

Obrotal miš je razvalen na dva silni

Napeti σ od posovr.
siš zanedbajme

$$F_2 = F_x = 5120 \text{ N}$$

 $\sigma_{\text{celk}} = ?$ v naberskem
prečesu


$$b = 20 \text{ mm}$$

$$l = 30 \text{ mm}$$

$$a = 20 \text{ mm}$$

$$l = 120 \text{ mm}$$

$$M_{01} = F_z \cdot a$$

$$M_{02} = F_x \cdot l$$

$$M_{01} = 5120 \cdot 20 = 1,024 \cdot 10^5 \text{ Nmm}$$

$$\sigma_{01} = \frac{M_{01}}{W_0} = \frac{6 \cdot 1,024 \cdot 10^5}{b \cdot l^2} = \frac{6 \cdot 1,024 \cdot 10^5}{20 \cdot 30^2} = 34,13 \text{ MPa}$$

$$\sigma_d = \frac{F_z}{b \cdot h} = \frac{5120}{20 \cdot 30} = 8,53 \text{ MPa}$$


$$M_{02} = 5120 \cdot 120 = 6,144 \cdot 10^5 \text{ Nmm}$$

$$\sigma_{02} = \frac{6 M_{02}}{b \cdot h^2} = \frac{6 \cdot 6,144 \cdot 10^5}{20 \cdot 30^2} = 204,8 \text{ MPa}$$

$$\text{Vlačilo 1: } \sigma_{\text{celk}} = \sigma_{02} - \sigma_{01} - \sigma_d = 204,8 - 34,13 - 8,53 = 162,14 \text{ MPa}$$

$$2: \sigma_{\text{celk}} = \sigma_{01} - \sigma_{02} = 34,13 - 204,8 - 8,53 = -179,2 \text{ MPa}$$

4.255

Normálová a šedná namáhání

$$F = 30\,000\text{ N}$$

$$b = 15\text{ mm}$$

$$h = 30\text{ mm}$$

Přetvořovací grafiky (M. Erniš)

$$\xi \quad \sigma \quad \alpha = 30^\circ$$


$$\tilde{\sigma}_\xi = \tilde{\sigma}_z \cos^2 \alpha = \frac{F}{s} \cos^2 30 = \frac{30\,000}{15 \cdot 30} \cdot 0,866^2 = 57,73\text{ MPa}$$

$$\tilde{\tau}_\xi = \tilde{\sigma}_z \sin 2\alpha = \frac{F}{s} \sin 60 = 57,73\text{ MPa}$$

$$\tilde{\sigma}_1 = \frac{F}{s} = \frac{30\,000}{15 \cdot 30} = 66,66\text{ MPa}$$

$$\tilde{\sigma}_\xi = \tilde{\sigma}_1 \cos^2 \alpha = 66,66 \cdot \cos^2 \alpha = 66,66 \cdot 0,866^2 = 49,92\text{ MPa}$$

$$\tilde{\tau}_\xi = \frac{\tilde{\sigma}_1}{2} \cdot \sin 2\alpha = \frac{66,66}{2} \cdot 0,866 = 28,86\text{ MPa}$$



$$\tilde{\sigma}_\xi = 50\text{ MPa}$$

$$\tilde{\tau}_\xi = 28,5\text{ MPa}$$

$$\tilde{\tau}_{\max} = 33\text{ MPa}$$

4.262

Hřídel
duty

$$d_1 = 100 \text{ mm}$$

$$d_2 = 70 \text{ mm}$$

Dist./trut

ob. 140

$$M_k = 6000 \text{ Nm}$$


(Nakresleli M. krušnici')

Výpočty σ_1, σ_2

$$W_k = \frac{\frac{\pi}{32} (d_1^4 - d_2^4)}{\frac{d_1}{2}} =$$

$$= \frac{\frac{\pi}{32} (100^4 - 70^4)}{50} = \frac{\frac{\pi}{32} \cdot 75990000}{50} = 149201,6 \text{ mm}^3$$

$$\sigma_k = \frac{M_k}{W_k} = \frac{6000000}{149201,6} = \underline{\underline{40,21 \text{ MPa}}}$$



$$\sigma_1 = 40,21$$

$$\sigma_2 = -40,21$$

4.263

$$M_k = 275 \text{ Nm}$$

hřídel ^{ze} namáhan pouze tržním momentem

$$\sigma_{1,2} = \pm 30 \text{ MPa}$$

$$\sigma = \sigma_1 = 30 \text{ MPa}$$

$$W_k = \frac{M_k}{\sigma_k} = \frac{275000}{30} = \underline{\underline{9166,6 \text{ mm}^3}}$$

$$W_k = \frac{\pi}{16} d^3 \Rightarrow d = \sqrt[3]{\frac{16W_k}{\pi}} = \sqrt[3]{\frac{16 \cdot 9166,6}{\pi}} = \underline{\underline{36 \text{ mm}}}$$



$$F_{II} = ? \quad 11375$$

$$F_{RAZ.} = ? \quad k = 1,6$$

$$d = 12 \text{ mm}$$

$$l = 1 \text{ m}$$

$$\frac{0,7 \cdot 370}{k} = 161,9 \text{ MPa}$$

$$= 0,85 \cdot 164 = \underline{\underline{137,4 \text{ MPa}}}$$

$$= \underline{\underline{90,61 \text{ MPa}}}$$

$$C_{II} = 0,85 \text{ (str.)}$$

$$C_{RAZ.} = 0,65$$

$$= \frac{\pi}{32} \cdot 12^3 = 169,6 \text{ mm}^3$$

$$W_0 = 90,61 \cdot 169,6 = 15367,4 \text{ Nmm}$$

$$= \frac{15367,4}{1000} = \underline{\underline{15,36 \text{ N}}}$$

$$F = 17 \text{ N}$$

$$y = 0,25 \text{ mm}$$

$$b = 22 \text{ mm}$$

$$Cu - \text{Arada} \quad E = 1,1 \cdot 10^5 \text{ MPa}$$

$$l = 34 \text{ mm}$$

$$\sigma_{Do} = 60 \text{ MPa}$$

$$\underline{\underline{h = ?}}$$

$$y = \frac{Fl^3}{3EJ} \Rightarrow J = \frac{Fl^3}{3yE}$$

$$J = \frac{17 \cdot 34^3}{3 \cdot 0,25 \cdot 1,1 \cdot 10^5} = \underline{\underline{8,099 \text{ mm}^4}}$$

$$J = \frac{1}{12} bh^3$$

$$h = \sqrt[3]{\frac{12J}{b}} = \sqrt[3]{\frac{12 \cdot 8,1}{22}} = 1,64 \text{ mm}$$

$$\sigma_{Do} = \frac{M_{max}}{W_0} = \frac{Fl}{\frac{1}{6}bh^2} = \frac{6 \cdot 17 \cdot 34}{22 \cdot 1,64^2} = \underline{\underline{58,6 \text{ MPa}}}$$

VZPĚR

①

4.298

$d_1 = 40 \text{ mm}$ $l = 2 \text{ m}$ konce kloubů uloženy $E = 210 \cdot 10^5 \text{ MPa}$
 $d_2 = 34 \text{ mm}$ $F_{kr} = ?$ podle Euler

$$F_{kr} = \frac{\pi^2 EJ}{l_{red}^2} = \frac{\pi^2 \cdot 210 \cdot 10^5 \cdot 60064,69}{2000^2} = 29640 \text{ N}$$

$$J = \frac{\pi}{64} (40^4 - 34^4) = 60064,69 \text{ mm}^4$$

4.299

Zadání 4.298 konce přivařeny (velbavty) $l_{red} = \frac{l}{2}$

$$F_{kr} = 4 \cdot F_{kr \text{ kloub}} = 4 \cdot 29640 = 118560 \text{ N}$$

4.300

Zadání 4.298 1 konec přivařený $l_{red} = \frac{l}{\sqrt{2}}$
 druhý kloubný

$$F_{kr} = 2 F_{kr \text{ kloub}} = 2 \cdot 29640 = 59280 \text{ N}$$

4.301

PÍSEMIKA

$j' = ?$ pro kulový průřez

$$j' = \sqrt{\frac{J}{S}} = \sqrt{\frac{\frac{\pi}{64} d^4}{\frac{\pi}{4}}} = d \sqrt{\frac{1}{16}} = \frac{d}{4}$$

$$J = \frac{\pi}{64} d^4$$

$$S = \frac{\pi d^2}{4}$$

4.302

PÍSEMIKA

$j'_{min} = ?$ pro  $h:b = 2$

$$j'_{min} = \sqrt{\frac{J_{min}}{S}} = \sqrt{\frac{\frac{b^4}{6}}{2b^2}} = \frac{b}{\sqrt{12}}$$

$$J_{min} = \frac{1}{12} b^3 h = \frac{1}{12} b^3 \cdot 2b = \frac{2b^4}{12} = \frac{b^4}{6}$$

$$h = 2b$$

$$S = b \cdot h = 2b^2$$

4.303 $\lambda = ?$

oba konce kloubů uloženy $d = 20 \text{ mm}$, $l = 1200 \text{ mm}$

$$j' = \frac{d}{4} = \frac{20}{4} = 5 \quad \underline{\underline{l_{red} = l}}$$

4.304 | $\lambda = ?$ I 80 ČSN 42 00 76 konce oba ztlačené (2)
 $l = 4000 \text{ mm}$

$$j'_{\min} = \sqrt{\frac{J_{\min}}{S}} = \sqrt{\frac{6,29 \cdot 10^4}{758}} = 9,109$$

$$\lambda = \frac{l_{\text{red}}}{j'_{\min}} = \frac{2000}{9,109} = \underline{\underline{219,56}}$$

$$J_{\min} = J_y = 6,29 \text{ cm}^4 = \text{ST str. 403}$$

$$= 6,29 \cdot 10^4 \text{ mm}^4$$

$$S = 758 \text{ mm}^2$$

$$l_{\text{red}} = \frac{l}{2} = \frac{4000}{2} = 2000 \text{ mm}$$

4.305 | $\lambda_m = 105$, d $l_{\text{red}} = ?$

$$\lambda_m = \frac{l_{\text{red}}}{j'}$$

$$j' = \frac{d}{4}$$

$$l_{\text{red}} = \lambda_m \cdot j' = 105 \frac{d}{4} = \underline{\underline{26,25 d}}$$

4.306 | Zjistit $\lambda_m = ?$ $\sigma_u = 200 \text{ MPa}$, $E = 2,0 \cdot 10^5 \text{ MPa}$

$$\lambda_m = \pi \sqrt{\frac{E}{\sigma_u}} = \pi \sqrt{\frac{2 \cdot 10^5}{200}} = \pi \sqrt{1000} = \underline{\underline{99,34}}$$

4.307 | $\lambda_m = ?$ pro dřevu $\sigma_u = 20 \text{ MPa}$, $E = 1,2 \cdot 10^4 \text{ MPa}$

$$\lambda_m = \pi \sqrt{\frac{E}{\sigma_u}} = \pi \sqrt{\frac{1,2 \cdot 10^4}{20}} = \underline{\underline{76,95}}$$

4.308

Zda ploti Euler. rov.

846 (3)

 $d = 100 \text{ mm}$ — elonkos ulošery 11453 $l = 3 \text{ m}$

937

$$j' = \frac{d}{4} = \frac{100}{4} = 25 \text{ mm}$$

 $l_{red} = l$

$$\lambda = \frac{l_{red}}{j'} = \frac{3000}{25} = \underline{\underline{120}} \quad \text{Ploti'}$$

4.309

 $d_1 = 160 \text{ mm}$ $\lambda = 47$ jelen de ma' to ploti' stozrelo
plotreba pruvren $d_2 = 50 \text{ mm}$

$$S = \frac{\pi}{4} (d_1^2 - d_2^2) = \frac{\pi}{4} (160^2 - 50^2) = 18142,69 \text{ mm}^2$$

$$d = \sqrt{\frac{4S}{\pi}} = 151,98 \text{ mm}$$

$$\lambda = \frac{l_{red}}{j'} \Rightarrow l_{red} = \lambda \cdot j' = \lambda \sqrt{\frac{J_0}{S}}$$

$$\lambda_1 = \frac{l}{j'} = \sqrt{\frac{J}{S}}$$

$$\lambda_1 = \frac{\lambda \sqrt{\frac{J_0}{S}}}{\sqrt{\frac{J}{S}}} = \lambda \sqrt{\frac{\frac{J_0}{S}}{\frac{J}{S}}} = \lambda \sqrt{\frac{\frac{\pi}{64} (d_1^4 - d_2^4)}{\frac{\pi}{64} d^4}} =$$

$$= \lambda \sqrt{\frac{160^4 - 50^4}{151,98^4}} = 47 \sqrt{\frac{93750000}{23097,92}} = 47,63 = \underline{\underline{2994,3}}$$

 $\lambda = 47$

$$\lambda = \frac{l}{j'} = \frac{l}{\sqrt{\frac{J}{S}}} \Rightarrow l = \lambda \sqrt{\frac{J}{S}}$$

$$\lambda_1 = \frac{l}{\sqrt{\frac{J_0}{S}}} = \frac{\lambda \sqrt{\frac{J}{S}}}{\sqrt{\frac{J_0}{S}}} = \lambda \sqrt{\frac{J}{J_0}} = \lambda \sqrt{\frac{\frac{\pi}{64} (d_1^4 - d_2^4)}{\frac{\pi}{64} d^4}}$$

$$= \lambda \sqrt{\frac{160^4 - 50^4}{151,98^4}} = \lambda \sqrt{\frac{93750000}{533513926}}$$

$$= \lambda \sqrt{1,216669} = \lambda \cdot 1,103027 = 47,1,103027 =$$

51,84 $\frac{6,5}{5,7}$ ≈ 52

4.310
PÍSEMKÁ

$d_1 = 42 \text{ mm}$, $l = 2 \text{ m}$
 $d_2 = 36 \text{ mm}$ | $F = 8000 \text{ N}$
 konce klob. uložení
 $F_{kr} =$

materiál a kontrola $\frac{1}{2}$ (4)
 $E = 2,0 \cdot 10^5 \text{ MPa}$
 $\sigma_n = 200 \text{ MPa}$
 $k = 4$

$$\lambda = \frac{l_{red}}{j} = \frac{2000}{13,83} = \underline{144,6} \quad \lambda_m = \pi \sqrt{\frac{E}{\sigma_n}} = \pi \sqrt{\frac{2,0 \cdot 10^5}{200}} = 99,3$$

$$j = \sqrt{\frac{\frac{\pi}{64} (d_1^4 - d_2^4)}{\frac{\pi}{4} (d_1^2 - d_2^2)}} = \sqrt{\frac{1432080}{16 \cdot 468}} = \sqrt{191,24} = 13,829$$

$$F_{kr} = \frac{\pi^2 E J}{l_{red}^2} = \frac{\pi^2 \cdot 2 \cdot 10^5 \cdot 70297,1}{2000^2}$$

$$J = \frac{\pi}{64} (1432080) = 70297,1$$

$$= 34690,23 \text{ N}$$

$$k = \frac{F_{kr}}{F} = \frac{34690,23}{8000} = \underline{4,33} \quad \text{vzlozje}$$


4.311

PÍSEMKÁ

obr. 159

$$F_1 = 4000 \text{ N}$$

$$E = 2 \cdot 10^5 \text{ MPa}$$



$l_1 = 50 \text{ mm}$, $b = 5 \text{ mm}$, $l = 200 \text{ mm}$
 $l_2 = 60 \text{ mm}$, $h = 20 \text{ mm}$, $k = 3$
 11500

$$F_1 l_1 = F_2 l_2$$

$$F_2 = \frac{F_1 l_1}{l_2} = \frac{4000 \cdot 50}{60} = 3333,3 \text{ N}$$

$$\lambda = \frac{l_{red}}{j_{min}} = \frac{200}{1,443} = 138$$

$$j_{min} = \sqrt{\frac{J}{S}} = \sqrt{\frac{\frac{1}{12} b^3 h}{\frac{b \cdot h}{12}}} = \frac{b}{\sqrt{12}} = 1,443 \text{ m}$$

Euler.

$$F_{kr} = \frac{\pi^2 E J_{min}}{l_{red}^2} = \frac{\pi^2 \cdot 2 \cdot 10^5 \cdot 208,3}{200^2}$$


$$J_{min} = \frac{1}{12} b^3 h = \frac{1}{12} \cdot 5^3 \cdot 20 = 208,3$$

$$= 10279 \text{ N}$$

$$F = 10279$$

torů klikové ústrojí (mechanismus), které je často vyosované. Rozvodové ústrojí je nejčastěji ventilové, řízené vačkovým ústrojím. Obojí ústrojí je za běhu stroje zatěžováno proměnlivě, což se projevuje chvěním, které někdy může dokonce porušit kmitající strojní součást. Proto na dlouhých hřídelích jsou tlumiče zkrutových (torsiálních) vibrací. Pru-

4.313



Obr. 8-XI. Řez motorem s přímým vstřikem, Tatra 111.

žiny ventilů mají buď tlumiče chvění, nebo nestejně stoupání závitů. Nerovnoměrnost točivého momentu motoru je vyrovnávána větším počtem válců a setrvačником. U několikaválcových motorů jsou odstraněny také vlivy setrvačných sil. Písty se zhotovují z lehkých slitin, zejména hliníkových, aby setrvačné síly byly malé i při velkém počtu otáček. Aby se nepoškodily motory s těžkým klikovým ústrojím, jsou jejich otáčky omezovány regulátory.

Rozvodové ústrojí je poháněno ozubeným nebo řetězovým soukolím od klikového hřídele. Vačkový hřídel musí být při zmontování motoru nastaven tak, aby časování rozvodu vyhovovalo příslušným polohám

4.312

$$d = ?$$

$$E = 2,1 \cdot 10^5 \text{ MPa}$$

5

$$F = 78000 \text{ N}$$

kl. ulož. obou koncech

$$l = 1350 \text{ mm}$$

$$k = 3,5$$

$$F_{kr} = k \cdot F = 3,5 \cdot 78000 = \underline{\underline{273000 \text{ N}}}$$

$$F_{kr} = \frac{\pi^2 E J_{min}}{l_{rod}^2}$$

$$J_{min} = \frac{F_{kr} l_{rod}^2}{\pi^2 E} = \frac{273000 \cdot 1350^2}{\pi^2 \cdot 2 \cdot 10^5} = 252057,9 \text{ mm}^4$$


$$J_{min} = \frac{\pi}{64} d^4 \Rightarrow d = \sqrt[4]{\frac{64 J_{min}}{\pi}} = \sqrt[4]{\frac{64 \cdot 252057,9}{\pi}} = 47,6 \text{ mm}$$

$$\underline{\underline{d = 48 \text{ mm}}}$$

$$\text{kontrola } \lambda = \frac{l_{rod}}{j} = \frac{1350}{12} = \underline{\underline{112,5}}$$

$$j = \sqrt{\frac{J}{S}} = \sqrt{\frac{d}{4}} = \frac{48}{4} = 12$$

4.313



$$D_1 = 6 \text{ mm}$$

$$F = 226 \text{ N}$$

$$D_2 = 4,8 \text{ mm}$$

$$E = 2,15 \cdot 10^5 \text{ MPa}$$

$$l = 288 \text{ mm}$$

$$k = 4$$

$$j = \sqrt{\frac{J}{S}} = \sqrt{\frac{37,56}{10,2}} = 1,918$$

$$J = \frac{\pi}{64} (D_1^4 - D_2^4) = \frac{\pi}{64} (6^4 - 4,8^4) = 37,559 \text{ mm}^4$$

$$\lambda = \frac{l_{rod}}{j} = \frac{288}{1,918} = 150$$

$$S = \frac{\pi}{4} (D_1^2 - D_2^2) = \frac{\pi}{4} (6^2 - 4,8^2) = 10,178 \text{ mm}^2$$

$$\text{Euler. } F_{kr} = \frac{\pi^2 E J}{l_{rod}^2} = \frac{\pi^2 \cdot 2,15 \cdot 10^5 \cdot 37,56}{288^2} = 960,9 \text{ N}$$

$$F = 960,9 \text{ N} > 226 \text{ N}$$

4. 314

$$D_1 = 90 \text{ mm}, D_2 = 74 \text{ mm} \text{ dut / plundže}$$

$$F = 8000 \text{ N}, l = 6 \text{ m}, E = 2,16 \cdot 10^5 \text{ MPa}$$

$$k = 12 \text{ Kóntróla rovnížní}$$

6

ovo.

$$J = \frac{\pi}{64} (D_1^4 - D_2^4) = \frac{\pi}{64} (90^4 - 74^4) = 1748660,7 \text{ mm}^4$$

$$S = \frac{\pi}{4} (D_1^2 - D_2^2) = \frac{\pi}{4} (90^2 - 74^2) = 2060,8 \text{ mm}^2$$

$$j' = \sqrt{\frac{J}{S}} = \sqrt{\frac{1748660,7}{2060,8}} = 29,129$$

$$\lambda = \frac{l_{red}}{j'} = \frac{6000}{29,129} = 205,98 \quad l_{red} = l$$

Euler $\lambda > \lambda_m$

$$F_{kr} = \frac{\pi^2 E J}{l_{red}^2} = \frac{\pi^2 \cdot 2,16 \cdot 10^5 \cdot 1748660,7}{6000^2} = 103551,5 \text{ N}$$

$$F = \frac{F_{kr}}{k} = \frac{103551,5}{12} = \underline{\underline{8629,3 \text{ N}}} \text{ což vyhovuje}$$

3. 315

$$l = 1 \text{ m} \quad \square \quad b = 20 \text{ mm}, \lambda = 100$$

$$h = 40 \text{ mm} \quad E = 2,1 \cdot 10^5 \text{ MPa}$$

telovité plošemi

$$\sigma_{kr} = 335 - 0,62 \lambda, \quad k = 10$$

$$F_{kr} = ?, \quad F = ?$$

$$J_{min} = \frac{1}{12} b^3 h = \frac{1}{12} 20^3 \cdot 40 = 26666,6 \text{ mm}^4$$

$$j'_{min} = \sqrt{\frac{\frac{1}{12} b^3 h}{b h}} = \frac{b}{\sqrt{12}} = \frac{20}{3,464} = 5,773$$

$$\lambda = \frac{l}{j'_{min}} = \frac{1000}{5,773} = 173,2$$

Výpočet podle Euler

$$F_{kr} = \frac{\pi^2 E J}{l_{red}^2} = \frac{\pi^2 \cdot 2,1 \cdot 10^5 \cdot 26666,6}{1000^2} = 55269,6 \text{ N}$$

$$F = \frac{F_{kr}}{k} = \underline{\underline{5526,9 \text{ N}}}$$

4.316

$$l = 2000 \text{ mm}, d = 250 \text{ mm} \text{ ze dřeva}$$

$$k_{\text{red. uložení}} F = 100 \text{ kN} \quad \lambda_m = 100$$

$$k = 2$$

$$J = \frac{\pi}{64} d^4 = \frac{\pi}{64} 250^4 =$$

$$j' = \frac{d}{4} = \frac{250}{4} = 62,5 \text{ mm}$$

$$\lambda = \frac{l_{\text{red}}}{j'} = \frac{2000}{62,5} = 32 \quad \text{viz přívět podle TETHAJERA}$$

$$\sigma_{kr} = 29,3 - 0,194\lambda = 29,3 - 0,194 \cdot 32 = \underline{\underline{23,092 \text{ MPa}}}$$

$$F_{kr} = \sigma_{kr} \cdot S = 23,1 \cdot \frac{\pi}{4} 250^2 = 1133918,5 \text{ N}$$

$$k = \frac{F_{kr}}{F} = \frac{1133918}{100000} = \underline{\underline{11,34}}$$

4.317

velmi tenké

ZADÁNÍ NENÍ DOBRÉ!

$$l = 2000 \text{ mm}, F = 30 \text{ kN}$$

$$d_1 = 40 \text{ mm}, d_2 = ?, k = 2,5$$

$$F_{kr} = k \cdot F = 2,5 \cdot 30000 = 75000 \text{ N}$$

$$\lambda = \frac{l_{\text{red}}}{j'} = \frac{1000}{10} = 100 \quad \left| \quad j' = \frac{d_1}{4} = 10 \right.$$

$$l_{\text{red}} = \frac{l}{2}$$

d=34

$$\lambda \circledast < \lambda_m$$

Tetrajer

$$\lambda = 50 - \text{v tabulce}$$

$$\sigma_{kr} = 289 - 0,82\lambda = 248 \text{ MPa}$$

$$F_{kr} = \sigma_{kr} \cdot S$$

$$S = \frac{F_{kr}}{\sigma_{kr}} = \frac{75000}{248} = 302,4 \text{ mm}^2$$

$$j' = \sqrt{\frac{J}{S}}$$

$$S = \frac{\pi}{4} d_1^2 - \frac{\pi}{4} d_2^2$$

$$-S + \frac{\pi}{4} d_1^2 = + \frac{\pi}{4} d_2^2$$

$$\lambda_{slent} = \frac{l_{slent}}{j} = \frac{1000}{13,25} = 75,47$$

$$J = \frac{\pi}{64} (40^4 - 34,8^4) = 53669,6 \text{ mm}^4$$

$$\bar{\sigma}_{kr} = 289 - 0,82 \cdot 75,47 = 227,11 \text{ MPa}$$

$$S = \frac{\pi}{4} (40^3 - 34,8^3) = 305,47 \text{ mm}^3$$

$$F_{kr} = S \cdot \bar{\sigma}_{kr} = 227,11 \cdot 305,47 = 69375,12 \text{ N}$$

$$j = \sqrt{\frac{J}{S}} = \sqrt{\frac{53669,6}{305,47}} = 13,25 \text{ mm}$$

$$k = \frac{F_{kr}}{F} = \frac{69375,12}{30000} = 2,31 \text{ nerhovanje}$$

zredni $d_2 = 34 \text{ mm}$ (asi rzhovje - prepodotit)

17,75

4.318

$$F = 300 \cdot 10^3 \text{ N}$$

$$l = 1500 \text{ mm}$$

$$E = 2 \cdot 10^5 \text{ MPa}$$

$$d = ?$$

$$k = 8$$

telobore ulodeni
 $l_{red} = l$

obr. 4.163

Euler

$$F_{kr} = \frac{\pi^2 E J_{min}}{l_{red}^2}$$

$$F_{kr} = 8 \cdot 300 \cdot 10^3 = 24 \cdot 10^5 \text{ N}$$

$$J = \frac{F_{kr} l_{red}^2}{\pi^2 E} = \frac{24 \cdot 10^5 \cdot 1500^2}{\pi^2 \cdot 2 \cdot 10^5} = 2735833 \text{ mm}^4$$

$$d = \sqrt[4]{\frac{64 \cdot J}{\pi}} = \sqrt[4]{\frac{64 \cdot 2735833}{\pi}} = 86,4 \text{ mm}$$

$$J = \frac{\pi}{64} d^4$$

$$S = 5862,9 \text{ mm}^3$$

$$j = \frac{d}{4} = 21,6$$

$$\lambda = \frac{1500}{21,6} = 69,4$$

TETMAJER

$$\bar{\sigma}_{kr} = 335 - 0,62 \lambda = 335 - 0,62 \cdot 69,4 = 291,9 \text{ MPa}$$

$$F_{kr} = 8,0 \cdot 300 \cdot 10^3 = 241 \cdot 10^5$$

$$S = \frac{F_{kr}}{\bar{\sigma}_{kr}} = \frac{241 \cdot 10^5}{291,9} = 8221,9 \text{ mm}^3$$

$$d = \sqrt[4]{4 \cdot S} = \sqrt[4]{4 \cdot 8221,9} = 105,1$$

$$\lambda = \frac{l_{red}}{j} = \frac{1500}{26,35} = 56,9 \quad j = \frac{d}{4} = 26,35$$

9

$$\sigma_{kr} = 335 - 0,62 \cdot 56,9 = 299,7 \text{ MPa}$$

$$S = 8724,8 \text{ mm}^2$$

$$F_{kr} = S \cdot \sigma_{kr} = 299,7 \cdot 8724,8 = 26,148 \cdot 10^5 \text{ N}$$

$$k = \frac{F_{kr}}{F} = 8,7$$

Výhova

4.319

Sloup z litiny 42 24 24 $F = 500 \cdot 10^3 \text{ N}$

ob. 4.164

$$D = 250 \text{ mm}, d = 230 \text{ mm}$$

$$l = 3 \text{ m}, F = 500 \cdot 10^3 \text{ N}$$

$$E = 1,08 \cdot 10^5 \text{ MPa}$$

$$k = 2$$

$$J = \frac{\pi}{64} (D^4 - d^4) = \frac{\pi}{64} (250^4 - 230^4) = 54379365 \text{ mm}^4$$

$$S = \frac{\pi}{4} (D^2 - d^2) = \frac{\pi}{4} (250^2 - 230^2) = 7539,6 \text{ mm}^2$$

$$j = \sqrt{\frac{J}{S}} = \sqrt{\frac{54379365}{7539,6}} = \sqrt{7212,49} = 84,926 \text{ mm}$$

$$\lambda = \frac{l_{red}}{j} = \frac{3000}{84,926} = 35,32$$

TETMAJER

$$\begin{aligned} \sigma_{kr} &= 776 - 1,2 \lambda + 0,053 \lambda^2 = 776 - 1,2 \cdot 35,32 + 0,053 \cdot 35,32^2 = \\ &= 776 - 42,38 + 66,11 = 799,73 \text{ MPa} \end{aligned}$$

~~826 MPa~~
498,3 MPa

$$F_{kr} = S \cdot \sigma_{kr} = 7539,6 \cdot 498,3 = 3753890 \text{ N}$$

$$k = \frac{F_{kr}}{F} = \frac{3753890}{500 \cdot 10^3} = 7,51$$

~~4,2~~ 6,3

~~2156690 N~~

4.320

Oginice



10

obr. 4.165

$$F = 25830 \text{ N}, \quad l = 255 \text{ mm}$$

$$\begin{aligned} A-A & \quad h_2 = 42 \text{ mm} \\ & \quad b = 25 \text{ mm} \\ & \quad c = e = 8,5 \text{ mm} \end{aligned}$$

$$B-B \quad h_2 = 38 \text{ mm}$$



$$\begin{aligned} k &= 7 & 42 \cdot 26 \cdot 50 \\ E &= 2,2 \cdot 10^5 \text{ MPa} \\ \sigma_{kt} &= 250 \text{ MPa} \end{aligned}$$

AA

$$\begin{aligned} J_x &= \frac{1}{12} b h_2^3 - \frac{1}{12} (b-e)(h_2-2c)^3 \quad | \quad l_{red} = l \\ &= \frac{1}{12} 25 \cdot 42^3 - \frac{1}{12} 16,5 \cdot 25^3 = \\ &= 154350 - 21484,37 = 132865,6 \text{ mm}^4 \end{aligned}$$

$$S = b h_2 - [(b-e) \cdot (h_2-2c)] = 25 \cdot 42 - 16,5 \cdot 25 = 637,5 \text{ mm}^2$$

$$j_x = \sqrt{\frac{J_x}{S}} = \sqrt{\frac{132865,6}{637,5}} = 14,43$$

$$\lambda = \frac{l_{red}}{j_x} = \frac{255}{14,43} = 17,6$$

Kontrola na plate

$$\sigma_d = \frac{F}{S} = \frac{25830}{637,5} = 40,51 \text{ MPa}$$

$$\sigma_{0d} = \frac{\sigma_{pt}}{k} \cdot c_{II} = \frac{500}{7} \cdot 0,85 = 60,71 \text{ MPa}$$

$$\sigma_d < \sigma_{0d}$$

$$\begin{aligned} J_y &= \frac{1}{12} b^3 2c + \frac{1}{12} e^3 (h_2-2c) = \\ &= \frac{1}{12} 25^3 \cdot 17 + \frac{1}{12} 8,5^3 \cdot 25 = 22135,4 - 1279,4 = 20855,9 \text{ mm}^4 \end{aligned} \quad \left(l_{red} = \frac{l}{2} \right)$$

$$j_y = \sqrt{\frac{20855,9}{637,5}} = 32,71$$

$$\lambda = \frac{l_{red}}{j_y} = \frac{255}{2 \cdot 32,71} = 3,89$$

4.325

$$l_2 = 70 \text{ mm}$$

1 vertikálny
2 klombony

$$\lambda = \frac{l_{red}}{j'} = \frac{49,5}{0,75} = 66$$

$$l_{red} = \frac{l}{\sqrt{2}} = 49,5 \text{ mm}$$


Výpočet podľa Tetmajera - legovaná oceľ (jako oceľ Ni)

$$\sigma_{kr} = 589 - 3,82\lambda = 589 - 3,82 \cdot 66 = 336,88 \text{ MPa}$$

$$F_{kr} = S \cdot \sigma_{kr} = 7,06 \cdot 336,88 = 2378,37 \text{ N}$$

$$k = \frac{F_{kr}}{F} = \frac{2378,37}{1413,72} = 1,68 - \text{nevzhovuje}$$

4.326



$$F = 50 \text{ kN}$$

$$d = 80 \text{ mm}$$

$$l = 2 \text{ m}$$

$$k = 3$$

$$E = 2,1 \cdot 10^5 \text{ MPa}$$

$$\sigma_u = 220 \text{ MPa}$$

$$\alpha_t = 11,5 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$$

$$\Delta t = ?$$

$$J = \frac{\pi}{64} \cdot d^4 = \frac{\pi}{64} \cdot 80^4 = 2010560 \text{ mm}^4$$

$$l_{red} = l$$

$$j' = \frac{d}{4} = \frac{80}{4} = 20 \text{ mm}$$

$$\lambda = \frac{l_{red}}{j'} = \frac{2000}{20} = 100$$

$$\lambda_m = \pi \sqrt{\frac{E}{\sigma_u}} = \pi \sqrt{\frac{2,1 \cdot 10^5}{220}} = 97,05$$

$$S = \frac{\pi d^2}{4} = \frac{\pi \cdot 80^2}{4} = 5026,5 \text{ mm}^2$$

$$\lambda > \lambda_m$$

Výpočet podľa Eulera

$$F_{kr} = \frac{\pi^2 E J}{l_{red}^2} = \frac{\pi^2 \cdot 2,1 \cdot 10^5 \cdot 2010560}{2000^2} = 1041780 \text{ N}$$

$$F_c = \frac{F_{kr}}{k} = \frac{1041780}{3} = 347260 \text{ N}$$

$$F_t = F_c - F = 297260 \text{ N}$$

$$\sigma = 59,13$$

$$\sigma_t = \frac{F_t}{S} = \frac{297260}{5026,5} = 59,14 \text{ MPa}$$

4, 327

b = 100 mm

F

13

abr. 4, 168

jedem vert. Schnitt
drüben gleich

l = 4 m ⊥ x

λ_K = 2

J_{min} = 1/12 b h³ = b⁴/12

= 0,08 · 10⁸ = 8 · 10⁶ mm⁴

j = √(J/S) = √(8,16⁶/10⁴) =

= 10√8 = 28,28 mm

S = b² = 10⁴ mm²

λ = l_{red} / j = 2000 / 28,28 = 70,72

l_{red x} = 1000 mm

l_{red} = 1400 mm

l_{red y} = 2000 mm

69,2

4, 328

2

F₁ = 80 kN

L 100 × 100 × 6

4, 169

l = 2200 mm = l_{red y} = l_{red x}

l_{red x} = 0,95 l

Euler

~~F_{Kr} = π² E I / l²~~

λ = 93

σ_{DD} = 140 MPa

c

3. tab. S = 1179 mm²

F_c = σ_{DD} · S

F = (σ_{DD} · S) / c = (140 · 1179) / 1,644 =

100 401 N

λ = 90 -- c = 1,59

λ = 100 -- c = 1,77

λ = 93 -- c = 1,644

λ